




덤프트럭 적재함 상승 중 깔림



재해개요

2025. 9. 00.(금) 14:25경 경북 칠곡군 소재
OOO 채석장 내 도로에서 재해자가 경사지에
정차한 덤프트럭 적재함을 상승시키던 중,
적재함이 불시에 하강하며 차량이 전도되어
덤프트럭과 지면 사이에 깔려 사망한 재해임



발생원인

▶ 차량계 건설기계 유도자 미배치

- 덤프트럭 작업 시 경사지에 근접하여 작업하지 않도록 차량의 위치를 유도하고 통제할 유도자를 배치하여야 하나, 미배치

▶ 차량계 건설기계 작업계획서 미작성

- 덤프트럭 작업 시 차량의 종류 및 성능, 운행 경로, 경사지에서의 주·정차 위치 및 작업방법 등이 포함된 작업계획서를 작성하여야 하나, 미작성



예방대책

① 차량계 건설기계 유도자 배치 철저

- 덤프트럭 작업 시 차량이 안전한 위치에서 작업이 이루어지도록 유도자를 지정·배치하고, 작업구간 접근 통제 관리 철저

② 차량계 건설기계 작업계획서 작성 철저

- 덤프트럭의 종류 및 성능, 운행 경로, 경사지에서의 주·정차 위치 및 작업방법 등이 포함된 작업계획서를 작성하고, 작업자가 이를 준수하도록 관리 철저

※ 본 MPS는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.