







덤프트럭에 끼임



재해개요

2024. 12. 00.(월) 09:30경 제주 소재 000에서
경사면에서 덤프트럭 정차 후,
주차/보조브레이크 없이 우측 두번째 바퀴 앞에서
주행 브레이크 라이닝 간격 조절 작업 중
아래로 이동되는 덤프트럭 두번째 바퀴에 끼여
1명이 사망함.



발생원인

▶ 덤프트럭 이동 원인

- 주차/보조브레이크 미체결로 인하여 제동력이 부족해진 덤프트럭이 경사면을 따라 이동함.

▶ 끼임 원인

- 차량이 이동될 수 있는 경사로에서 정비작업을 실시함.



예방대책

① 안전한 장소에서 정비 작업 실시

- 차량 정비 작업 실시 시, 인근에 위치한 정비소로 이동 후 안전한 장소에서 차량을 정차하여 정비 작업 실시
- 부득이 긴급하게 작업을 실시해야 하는 경우, 경사면이 아닌 평평한 지면에 정차 후 차량이 이동하지 않는 것을 확인 후 정비 작업 실시

② 운전위치 이탈 시 덤프트럭(차량계 건설기계) 이동방지조치 실시

- 경사로 등 덤프트럭이 불시에 이동할 위험이 있는 장소에서 운전석을 이탈하는 경우, 사전에 차량의 이동여부 확인 및 경사진 방향에 고임목을 설치하는 등 구름방지조치 실시

※ 본 MPS는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.