


⚠️ 석재 상차작업 중 덤프트럭에 깔림 ⚠️

🚧 재해개요

2025. 5. 00.(금) 08:42경 경남 밀양시 소재
000 작업장에서 재해자가 석재 상차를 위해
덤프트럭을 정차한 후 하차하였고 굴착기로 정
차된 덤프트럭의 적재함에 석재를 상차하던 중
덤프트럭이 경사지 아래로 밀려 내려가면서
재해자가 바퀴에 깔려 사망함.



📝 발생원인

- ▶ 차량계 건설기계 운전위치 이탈 및 구름방지조치 미흡
 - 경사진 도로에 정차할 때는 차량의 밀림 등의 위험이 있으므로 운전석을 이탈해서는 안되며, 운전석을 이탈해야 하는 경우 차량의 바퀴에 구름방지조치를 하여야 하나 별도의 조치 없이 운전석을 이탈함.

👷 예방대책

① 차량계 건설기계 작업 시 운전위치 이탈 금지 및 구름방지조치

- 경사진 도로에 정차하는 경우 가급적 운전석을 이탈해서는 안되며, 운전석을 이탈해야 하는 경우에는 시동을 정지하고 브레이크 이상으로 발생하는 차량 밀림 등의 사고를 방지하기 위해 차량의 바퀴에 고임목을 설치하는 등의 구름방지조치를 하여야 함.

※ 본 DPs는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.