





CNC선반 가공 작업 중 맞음



재해개요

2025. 6. 00.(수) 10:53경 경남 창원시 소재 000
사업장에서 CNC선반으로 환봉을 가공하는 작업 중,
CNC선반 투입구에서 돌출된 환봉이 *편심에 의해
휘어지면서 투입구 주변에 있던 작업자가 휘어진
환봉에 머리를 맞아 사망함.

*편심 : 물체의 중심이 한쪽으로 치우쳐져 중심이 서로 맞지 않은 상태



발생원인

▶ 부적절한 작업 방법

- CNC선반을 사용하여 환봉과 같이 긴 가공물을 외부로 돌출된 상태에서 처짐 및 진동을 방지할 수 있는 방진구 없이 가공함



예방대책

① 작업 방법 개선

- CNC선반을 사용하여 환봉과 같이 긴 가공물을 가공하는 경우 가공물을 선반 내부로 완전히 투입하도록 하고 방진구를 사용하여 작업하여야 함
- 가공물 투입구에 덮개를 설치하여 선반 외부로 가공물이 돌출한 상태에서 작업하지 않도록 하여야 함.
- 가공물이 불가피하게 외부로 돌출된 상태로 작업하는 경우 돌출된 가공물에 울 등의 방호조치를 한 후 작업할 수 있도록 하여야 함

※ 본 MPS는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다