






공드럼통 용단작업 중 폭발



재해개요


2020. 10. 00 14:27경 경기도 광주시
소재 000에서 Co2용접기를 사용하여
공드럼통 측면에 구멍을 내던 중 내부에
남아있던 신나(톨루엔) 등에 의해
공드럼통이 점화 및 폭발되어 안면부를
맞고 넘어져 사망한 재해임



발생원인

▶ 폭발원인

- 드럼통 내부에 신나(톨루엔, 인화성액체)등이 남아있던 상태로 신나의 증발로 인한 폭발 분위기가 조성되어 있었으며, Co2용접기(점화원)를 사용하여 드럼 측면에 구멍을 뚫기 위해 아크를 발생시킨 순간 내부 증기가 점화되어 폭발이 발생함



예방대책

1 인화성 액체 드럼통 화기 사용 시 안전조치 실시

- 인화성 액체(신나)등을 보관하였던 드럼통의 용단(화기) 작업 시 드럼통 내부를 깨끗이 세척하고 물을 가득 채워 인화성 액체 증기등이 체류할 수 없도록 완전히 제거한 후 용단작업을 실시하여야 함

2 인화성 액체 화재, 폭발 위험성등에 대한 안전보건교육 실시

- 관리대상 물질인 신나의 유해위험성 및 화기 취급 시 주의사항등에 대한 교육실시

※ 본 MP는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.