




슬러리 피트 내부 작업 중 황화수소 중독



재해개요

2017. 05. 27.(토) 11:20경 여주시 소재
0000 작업장에서 슬러리 피트 내부 작업
중 황화수소에 중독으로 2명이 사망하고
1명이 부상당함



발생원인

▶ 재해원인

- (밀폐공간작업프로그램 미작성) 슬러리피트 작업 시 밀폐공간작업프로그램 미작성
- (적정환기 상태 미흡) 황화수소 중독 등 질식재해 예방을 위한 적정 환기 상태 미흡
- (개인보호구 미착용) 밀폐공간장소에 개인보호구 미착용



예방대책

1 밀폐공간작업프로그램 수립

- 슬러리 피트 내부는 황화수소 등 유해가스에 의한 밀폐공간 작업으로 밀폐공간 작업프로그램을 수립하여 이행

2 적정환기 상태 유지

- 슬러리 피트 내부 작업 시작 전·중에는 적정공기 상태가 유지되도록 충분하게 환기를 조치

3 개인보호구 착용

- 밀폐공간 작업 시 송기마스크 등 적정 보호구를 지급하여 착용

※ 본 MPS는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.