

# 화물자동차 적재함과 지게차 사이에 끼임

## 재해개요

2025. 9. 0.(목) 13:18경 경북 경주시 소재  
사업장 내 옥외 적재장에서 재해자가 화물  
자동차 적재함 문을 올리는 등의 작업 중  
재해자 방향으로 후진하는 지게차와 화물  
자동차 적재함 사이에 끼임



## 발생원인

### ▶ 차량계 하역운반기계와 근로자 간 접촉 방지조치 미실시

- 사업장 내 화물차의 출입을 통제하고 차량계 하역운반기계의 이동 경로에 작업자가 출입하는 경우 차량계 하역운반기계를 정지시키거나 이동 경로를 변경해야 할 유도자가 없었음

### ▶ 차량계 하역운반기계 작업계획서 미작성

- 지게차, 화물차 등 차량계 하역운반기계의 주·정차 위치, 운행 경로, 작업 방법 등을 포함한 작업계획서를 작성하지 않음

## 예방대책

### 1 차량계 하역운반기계와 근로자 간 접촉 방지조치 실시

- 사업장 내 화물차의 출입을 통제하고 차량계 하역운반기계의 이동 경로에 작업자가 출입하는 경우 차량계 하역운반기계를 정지시키거나 이동 경로를 변경해야 할 유도자를 배치해야 함

### 2 차량계 하역운반기계 작업계획서 작성

- 지게차, 화물차 등 차량계 하역운반기계의 주·정차 위치, 운행 경로, 작업 방법 등을 포함한 작업계획서를 작성해야 함

※ 본 MPS는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.