






쓰레기 수거작업 중 끼임



재해개요


2025. 09. 00.(목) 03:20경 서울시 소재
0000에서 종량제 쓰레기 수거작업 중인
청소차가 후진하던 중, 청소차 후면의
작업 보조대 위에 올라타있던 작업자가
청소차와 전봇대 사이에 끼여 사망함



발생원인

▶ 끼임재해 발생 원인

- (탑승 제한 미실시) 화물자동차 적재함(후면 보조 작업대)에 작업자가 탑승하여 이동
- (후방 경고음 미활용) 작업자가 후면 보조 작업대에 탑승할 경우 후방 경고음이 항상 울려 왔으므로 재해 발생 시에도 무시하고 작업 진행
- (사전조사 미흡) 작업구간 내 청소차를 정차시키기 적합한 위치 미선정



예방대책

1 적재함(후면 보조 작업대)에 작업자 탑승 제한

- 청소차 후면에 설치 된 보조 작업대는 쓰레기 적재 시 작업대의 용도로만 사용하고, 작업자의 탑승을 제한

2 후방 경고음 장치 활용

- 후방 경고음이 울릴 수 있도록 인식하는 센서에 작업자 및 장애물등을 두어 경고음이 울리는데 오류가 발생하지 않도록 관리 철저

2 작업구간 사전조사 및 정차위치 설정

- 좁은도로를 이동하는 작업 특성을 고려해 작업 구간의 위험요소를 조사하고 정차 위치와, 타 차량 진입 시 대책 등을 미리 계획

※ 본 MP는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.