






# 탈거되는 배관 마감 캡(cap)에 강타



## 재해개요

2025. 02. 24.(월) 15:00 인천광역시 서구 소재

OOOO 업무시설 소방시설 공사 현장에서 수압시험 중인 소방배관을 정비하던 중 소방배관 마감 캡(cap)이 탈거되어, 재해자를 강타하여 사망한 재해임




## 발생원인

### ▶ 수압시험 중 배관 정비 절차 미 수립

- 배관 누수 정비 작업 절차 미 수립

### ▶ 물이 가압된 상태에서 배관 정비 작업

- 압력이 가압된 상태에서 정비작업 중 압력에 의해 배관 자재 분리



## 예방대책

### ① 수압시험 배관 정비 절차 수립

- 국내·외 설비 압력 시험 규정을 준수하고, 압력시험 중 정비 작업 절차 수립

### ② 압력을 제거한 후 배관 정비

- 압력시험 중 배관에 압력 저하, 누수 등이 발생하여 배관을 정비할 경우 압력을 제거한 후, 배관 정비

※ 본 MPS는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.