# CIMA 3D: Departamento de electrónica

INFORMACIÓN BÁSICA DE LA REUNIÓN

- Fecha de la reunión: 10/02/2026
- Hora de inicio: 14:05 | Hora de fin: 14:12
- Lugar/Plataforma: Presencial
- Convocante/Moderador: Pol Moreno
- Objetivo de la reunión: Reunión semanal del departamento

Asistencia

| Nombre | Asistencia (si/no) | Motivo |
|---|---|---|
| Pol | Si | |
| Alejandro | Si | |
| Dhairya | Si | |
| Irene | Si | |
| Luiz | Si | |
| Mario | Si | |
| Martí | Si | |
| Martina | Si | |
| | | |
| | | |

CIMA 3D

Tareas

| Subgrupo | Integrantes | Tarea de la semana anterior | Tarea para la próxima semana |
|---|---|---|---|
| PCB | Mario<br>Dhairya | El código del hornillo funciona, falta que David imprima en ABS.<br>Falta la silicona, el aislante y los tornillos. (Las medidas están en el Excel) | Imprimir en ABS la carcasa y acabar de cortar las chapas. |
| Sensores | Irene<br>Martina | Están dando muchos problemas, la señal es muy débil pq aún no hay nada soldado, por lo que la señal baila mucho. Da también un error de que se sobresaturan y hay que reiniciarlo entero. | Tratar de solucionar el problema de los sensores. |
| Baterias | Alejandro<br>Martí | Falta modificar para que encaje bien la batería, le falta un escalón para que no se mueva, pero el resto está bien. | Hablar con mecánica para que impriman solo el cachito mal, para comprobar que encaja bien, y cuando esté, imprimirlo entero. |
| Separación mano - brazo | Luiz | Estaba trabajando con una batería, pero le daba problemas, ya lo ha cambiado, solo falta un par de detalles. | Comprobar que esté todo bien antes de mandarlo. |
| | | | |