

1 DADOS CADASTRAIS DA INFRAESTRUTURA


SITE / IDENTIFICAÇÃO	SMLIM53	TÍTULO	Relatório Técnico de Vistoria
EMPRESA	Engemon Opservices	CONTATO TÉCNICO	Claudevani Pereira
TELEFONE	(11) 94741-4606	EMAIL	claudevani.pereira@engemon.com.br

2 REGISTRO FOTOGRÁFICO E EVIDÊNCIAS



RELÓGIO NOVO INSTALADO

Descrição Técnica:
Relógio instalado no lugar do que foi furtado.



TC(S)

Descrição Técnica:
Foram instalado 3 TC(s) para que o relógio faça a medição indireta.



TENSÃO APÓS INSTALAÇÃO DO RELÓGIO

Descrição Técnica:

Tensão aferida 236v



TERRA E NEUTRO

Descrição Técnica:

Estão aterrados

engemon
Claudevani Pereira

3 ANEXOS ADICIONAIS



DISJUNTOR QM

Descrição / Contexto:

Disjuntor geral no QM

Claudevani de Araújo Pereira

Claudevani de Araújo Pereira

Responsável técnico | Engemon OpServices




engemon
Claudevani Pereira