

1. CCS IDE 生成 hex 文件配置教程


这里以一个官方空白工程为例，从导入到配置一一讲解。


1.1 找到自己安装 SDK 的目录



1.2 在 IDE 中导入空白工程


选择 File-Import Project, 点击 Browse, 找到 SDK 中的 empty 空白工程导入








1.3 配置生成 hex 文件

- ① 在完成工程导入后，右击工程，找到最后一个选项打开。





② 找到“Arm Hex Utility”，按如下配置





③ 重新编译工程，生成 hex 文件。Hex 文件生成后位于 Debug 目录内



④ 烧录

在完成上述步骤后，生成的 hex 文件即可参考资料包内的《MSPM0 芯片烧录 hex 文件教程》步骤，烧录到开发板内。