

Run
bending_1 (K = 50 N/m, A = 2000 N)
bending_2 (K = 50 N/m, A = 2000 N)
bending_3 (K = 50 N/m, A = 1500 N)
bending_4 (K = 50 N/m, A = 1500 N)
bending_5 (K = 100 N/m, A = 1500 N)
bending_6 (K = 100 N/m, A = 1800 N)
Tip spring (link_seg3)
Gaussian (gauss_seg1)
On arm
Goal
Z (cm)
X (cm)
40
30
20
10
0
−20
−10
0
10
20
30
40