






CAO Freecad



20 novembre 2021








Ordre du jour de l'atelier du 20 novembre :

- 1) L'espace commun FreeCad : accès, organisation, usage (qui, quoi, comment)
- 2) Bilan des 6 semaines passées sur FreeCad sur les 6 exercices proposés
- 3) Synthèses des retours et échanges sur les principales difficultés rencontrées
- 4) Les sujets pratiques du jour :
 - Les congés et chanfreins dans FreeCad (limites, contraintes, bugs)
 - L'atelier « Sketcher » : vue générale et cas d'aplication
 - L'atelier « TechDraw » : besoin de revenir sur le Tuto ?
- 5) l'organisation de la suite pour entrer dans la pratique de la conception (proposition):
 - Attentes des participants pour la suite (des objets perso à faire ?)
 - Quelques exercices sur les sujets des tutos à venir (détaillés ci-après),
 - Refaire la conception d'un objet jusqu'à sa mise en plan, et ceci à partir d'un objet imprimé (pour ceux qui n'ont pas d'imprimante (sinon envoie d'un fichier STL pour les autres)
 - Faire la conception d'une pièce en interface d'une ou plusieurs pièces dont les fichiers FreeCad sont fournis
- 6) Proposition Atelier du 11 décembre : faire en séance toute la chaine de la conception à la mise en plan sur un objet distribué en séance dans le but d'adapter les exercices pour la suite

1) Espace partagé CREPP/FreeCad => Patrick Pastor


2) Bilan des 6 semaines :



• Exercice 1 : utilisation des primitives additives et soustractives avec une transformation de répétition circulaire et un congé



• Exercice 2 : utilisation des primitives additives et soustractives (suite), placement de ces primitives dans l'espace 3D et congés/chanfreins. Cet exercice a été accompagné d'un tuto sur l'utilisation de l'atelier « TechDraw » pour la mise en plan



• Exercice 3 : utilisation de l'atelier Sketcher à partir d'une image pour réaliser le corps du support. A noter que la réalisation finale de la pièce n'a pas fait l'objet de tuto, seule la mise en plan est fournie pour ceux qui sont plus à l'aise avec les exercices précédents



• Exercice 4 : utilisation des primitives additives et soustractives (suite), placement de ces primitives dans l'espace 3D et des congés/chanfreins (la difficulté porte sur la complexité du positionnement de l'aspiration)



• Exercice 5 : utilisation de l'atelier Sketcher à partir d'une esquisse de construction pour réaliser la poulie de Patrice.




• Exercice 6 : utilisation des primitives additives et soustractives (suite), placement de ces primitives dans l'espace 3D et des congés/chanfreins et initiation à la conception d'une roue dentée


- 3) Difficultés que vous m'avez remontées (et que j'ai aussi constaté le mardi)
 - Les congés et chanfreins +++
 - Valeur du tuto non acceptée
 - Construction impossible (FreeCad ne veut pas ⊕)
 - Le positionnement d'une image dans le référentiel de l'esquisse ++
 - Pas accès à la modification du placement dans la vue combinée
 - La maitrise de la construction d'une esquisse ++
 - Primitives pas encore maitrisées
 - Contraintes pas encore maitrisées
 - Contour non fermé
 - Positionnement de l'esquisse dans son référentiel pour réussir sa transformation dans PartDesign
 - La protrusion à partir d'une esquisse ++
 - Esquisse non rattachée à un corps
 - L'environnement zone de travail de FreeCad +
 - Perte de la configuration standard de la zone de travail (menu, vue combinée)


- 4) Sujets pratiques du jours : a) Les congés
- Deux cylindres A et B de même diamètre et en intersection à 90° :
 - Les « coutures » s'intersectent => une tentative de congé sur la trace d'intersection provoque le plantage de FreeCad
 - Je diminue le diamètre du cylindre B de 0,01 mm => aucun pb (R=5 mm)




- Je diminue le diamètre du cylindre B de 0,01 mm => aucun pb avec R=5 mm
- Les coutures sont dans des plans perpendiculaires (ou quelconque)
 - Congé de 5 mm ok












- 4) Sujets pratiques du jours : a) Les congés (suite)
- Un cube de 40x40x40 et un cylindre R10x40 en intersection :
 - FreeCad refuse les 2 congés d'intersection du fait de la coïncidence parfaite des faces latérales
 - Je modifie la hauteur du cylindre à 39,98mm => congés toujours refusés
 - Je déplace le cylindre selon son axe de 0,01 mm (pour que les faces du cylindre soit de 0,01 mm en retrait de part et d'autre => congés de 5 mm ok


 Je répète l'opération de telle manière que les faces du cylindre soient au-delà du cube de 2,5 mm de part et d'autre en mettant la couture dans le plan de la face du cube => seul le congé qui n'est pas au niveau de la couture est possible

 Je tourne le cylindre de 90° pour avoir la couture en haut => les congés 5 mm se font des 2 cotés











4) Sujets pratiques du jours : b) Le positionnement d'une image dans le référentiel de l'esquisse



- Une fois insérée l'image dans FreeCad dans le plan XY, passer dans l'atelier PartDesign, créer un corps, passer dans l'atelier Sketcher toujours en XY et ensuite revenez sur « Modèle » sans fermer « Tâches »
- Vous devez sélectionner « imageplane » et dans les propriétés sélectionner placement>position>X et entrer la valeur et idem en Y
- Puis revenir sur « Tâche » pour construire votre esquisse

- 4) Sujets pratiques du jours : c) L'atelier Sketcher et les esquisses
- a) Les primitives de construction 2D (les traits sont **blancs**) et les transformations associées





b) Les transformations sur les primitives (congé, limite de segment en intersection, prolongation d'un segment)



c) Les contraintes



d) La construction d'une épure (les traits sont bleus) : bascule en contexte de construction par l'icone :



Ce mode permet de construire une géométrie qui sera réutilisée, tout ou partie, pour la construction de l'esquisse



e) Possibilité de créer des traits « externes » par sélection de parties de géométrie 3D en AR plan




4) Sujets pratiques du jours : c) L'atelier Sketcher et les esquisses (suite)

Règles d'utilisation :

- a) Un contours de l'esquisse doit toujours être fermé pour être utilisé dans PartDesign (protrusion, révolution, ...)
- b) L'esquisse doit être positionné dans le plan qui convient à la construction d'ensemble de la géométrie (XY,YZ,XZ) et, dans le cas d'une révolution, aux bonnes coordonnées en regard de l'axe de révolution
- c) Une esquisse doit être « contrainte » pour obtenir la géométrie finale mais pas forcement avec 0 degrés de liberté.
 (Pour moi, c'est un indicateur de la qualité de l'esquisse mais des degrés de liberté restants n'empêchent pas la réalisation de l'opération dans PartDesign) => à partager avec autre expérience
- d) Dans PartDesign une esquisse doit être obligatoirement être sous un « corps » : si vous créer votre esquisse depuis PartDesign, elle est automatiquement déclinée sous un « corps », ce qui n'est pas le cas en sélectionnant l'atelier sketcher. En ajoutant un nouveau corps, l'attachement est automatique
- e) Autre règle?

- 4) Sujets pratiques du jours : Environnement zone de travail de FreeCad
- => perte de la configuration standard de la zone de travail : menu, vue combinée
- a) Cas des menus:
 - Bien vérifier que toutes les lignes de barres d'outils sont bien cochées

b) Cas de la vue combinée : (voir avec Patrice)



- 5) Organisation de la suite pour entrer dans la pratique de la conception (proposition):
 - Attentes des participants pour la suite (des objets perso à faire ?)
 - Quelques exercices sur les sujets des tutos à venir (détaillés ci-après),
 - Refaire la conception d'un objet jusqu'à sa mise en plan, et ceci à partir d'un objet imprimé (pour ceux qui n'ont pas d'imprimante (sinon envoie d'un fichier STL pour les autres)
 - Faire la conception d'une pièce en interface d'une ou plusieurs pièces dont les fichiers FreeCad sont fournis

Les autres Tutos à venir :

- L'utilisation de référence secondaire d'accroche (point, droite, plan, autre référentiel)
- La protrusion d'une esquisse le long d'une ligne elle-même esquisse (exemple d'un tuyau)
- La protrusion à partir de plusieurs esquisses dans différents plans (exemple d'une hélice, d'une carène de bateau,...)
- La réalisation d'un filetage interne/externe (focus sur filet iso)
- Les engrenages autres que ceux à dentures droites
- La conception avec l'utilisation de plusieurs corps
- L'utilisation d'une feuille de calcul pour paramétrer les formes/dimensions (exemple des filetages)
- Les adones et les macros disponibles dans l'environnement de FreeCad

6) Proposition Atelier du 11 décembre :

faire en séance toute la chaine de la conception à la mise en plan sur un objet distribué (physiquement) en séance dans le but de me permettre d'adapter les exercices pour la suite.

Nécessite de disposer de moyen de mesure pour chaque participant (pied à coulisse et réglet)

Votre avis?