- **Etape 3** : Coller la plate forme sur les 2 supports de servomoteurs en prenant soin de bien faire coïncider les ouvertures rectangulaires de la plate forme par où passeront les fils d'alimentation des servos. Voir photo ci-dessous.

