**GSAC** 

# **CONSIGNE DE NAVIGABILITE**

### définie par la DIRECTION GENERALE DE L'AVIATION CIVILE

Les examens ou modifications décrits ci-dessous sont impératifs. La non application des exigences contenues dans cette consigne entraîne l'inaptitude au vol de l'aéronef concerné.

#### **TEXTRON LYCOMING**

#### Moteurs à pistons

Joint de plaque d'adaptation du filtre à huile (ATA 72)

#### **AVIS D'ANNULATION**

Cette Consigne de Navigabilité est annulée suite à l'édition de la Consigne de Navigabilité 2002-384-IMP(A).

## **DATES D'ENTREE EN VIGUEUR**:

CN originale : 07 SEPTEMBRE 2000

Révision 1 : 03 AOUT 2002

n/JFS

Date: 24/07/2002 TEXTRON LYCOMING
Moteurs à pistons 2000-377-IMP(A) R1