

Devis - Prix détaillant

No de service **REP.190514**
Numéro de client FR-08401
Votre référence 384054-1
Traité par Julien Dastarac

DOUX DEVELOPPEMENT
31 RUE SAINT AGRICOL
84000 AVIGNON
FAX : 04 90 86 75 96

Besançon 14/04/2026

Page 1 / 3

Dans le cadre du diagnostic effectué sur votre montre, les points suivants ont été constatés :

Modèle	Référence	Numéro de série
NAVITIMER HERITAGE	A3535016/C538	424054
- Mouvement hors critères	- Cadran rayé (Indexes légèrement tâchés)	
- Glace marquée	- Lunette rayée	
- Carrure rayée (Cornes et tranches marquées)	- Poussoir rayé	
- Fond rayé		
Bracelet NAVITIMER	430A	
- Bracelet rayé		

Les critères, appliqués durant le diagnostic au niveau esthétique, sont les suivants et s'effectuent à l'œil nu, à une distance de 30 cm :

Rayé = l'identité du produit n'est pas affectée, et un rafraichissement assurera la remise en état esthétique.

Marqué = l'identité du produit est affectée, et les traces resteront nettement visibles, même en cas de rafraichissement ; les travaux de remise en état (échange ou réparation) figurent sur le devis, sous les prestations optionnelles.

Endommagé = le défaut affecte le fonctionnement de la montre ; les travaux de remise en état préconisés figurent sur le devis, sous les prestations nécessaires.



Devis - Prix détaillant REP.190514

Page 2 / 3

Prestations nécessaires au bon fonctionnement de la montre :

Description	Total HT	Prix total TTC
NAVITIMER HERITAGE		
Service complet <i>Ce service comprend: le démontage, le nettoyage et le remplacement des composants standard mouvement (y compris certaines aiguilles), l'assemblage, la lubrification, l'ajustement et le réglage des paramètres de fonctions mouvement, l'échange des joints et le contrôle d'étanchéité, le polissage du boîtier et du bracelet métallique, l'échange de la pile pour les montres à quartz.</i>	587.90	705.50
Echange aiguilles inclus au service	0.00	0.00
Echange couronne inclus au service	0.00	0.00
TOTAL PRESTATIONS NECESSAIRES (EUR)		705.50

Prestations optionnelles liées à l'esthétique et sans incidence sur le fonctionnement de la montre :

Description	Total HT	Prix total TTC
NAVITIMER HERITAGE		
Echange glace marquée, anti-reflet rayé et altéré	363,25	435,90

Délai d'intervention : 4 semaines après réception de votre accord

A l'issue de cette intervention, votre montre bénéficiera d'une garantie de réparation de 12 mois.

BREITLING SERVICE S.A.S

1, rue Sophie Germain – CS 44008 – 25075 Besançon Cedex 9
S.A.S. au capital de 200.000€ – Siret 400 166 708 000 34 – APE 9525Z
No de T.V.A. intracommunautaire FR06400166708 – T.V.A acquittée sur les débits

BREITLING.COM



Devis - Prix détaillant REP.190514

Page 3 / 3

No de service **REP.190514**
Numéro de client FR-08401
Votre référence 384054-1
Traité par Julien Dastarac

DOUX DEVELOPPEMENT
31 RUE SAINT AGRICOL
84000 AVIGNON

Besançon 14/04/2026

Modèle	NAVITIMER HERITAGE
Référence	A3535016/C538
Numéro de série	424054

Merci de compléter les informations ci-dessous et de nous retourner cette page uniquement :

	Prix TTC	Accepté	Refusé
Prestations nécessaires	EUR 705,50	☐	☐
Prestations optionnelles			
Echange glace marquée, anti-reflet rayé et altéré	EUR 435,90	☐	☐
Devis refusé (retour sans intervention)	EUR 30.00	☐	

Moyen de paiement choisi (marquer d'une croix ce qui convient) :

☐ Virement bancaire sur le compte suivant : FR76 3000 4004 0600 0100 8489 384
Motif du versement : REP.190514

REMARQUES :

DATE :

ET SIGNATURE :

La réparation débutera dès réception de votre accord et de votre paiement.

Le délai de livraison est sous réserve de disponibilité des composants au moment de votre accord.

Veillez noter que les fournitures échangées ne seront pas restituées sauf dans le cas de bracelets, maillons ou boucles.

Découvrez des conseils d'entretien et d'utilisation de votre montre Breitling sur notre site
<https://www.breitling.com/service>

BREITLING SERVICE S.A.S

1, rue Sophie Germain – CS 44008 – 25075 Besançon Cedex 9
S.A.S. au capital de 200.000€ – Siret 400 166 708 000 34 – APE 9525Z
No de T.V.A. intracommunautaire FR06400166708 – T.V.A acquittée sur les débits

BREITLING.COM