

DEVIS DE RÉPARATION

	SAV 384054	Le 22.05.2026 à Avignon
--	------------	-------------------------

Madame, Monsieur,

Suite à l'examen de votre montre, veuillez trouver ci-dessous nos préconisations de remise en état.

INFORMATIONS DE LA MONTRE

BREITLING NAVITIMER HERITAGE • MOUVEMENT HORS CRITÈRES • CADRAN RAYÉ (INDEXES LÉGÈREMENT TÂCHÉS) • GLACE MARQUÉE • LUNETTE RAYÉE • CARRURE RAYÉE (CORNES ET TRANCHES MARQUÉES) • POUSSOIR RAYÉ • FOND RAYÉ • BRACELET RAYÉ	Référence : A3535016/C538 N° de série : 424054
--	---

TRAVAIL À RÉALISER	PRIX TTC EN EUR
SERVICE COMPLET <i>. le démontage, le nettoyage et le remplacement des composants standard mouvement (y compris certaines aiguilles), l'assemblage, la lubrification, l'ajustement et le réglage des paramètres de fonctions mouvement, l'échange des joints et le contrôle d'étanchéité, le polissage du boîtier et du bracelet métallique, l'échange de la pile pour les montres à quartz.</i>	940,43
ECHANGE AIGUILLES INCLUS AU SERVICE	INCL
ECHANGE COURONNE INCLUS AU SERVICE	INCL
TOTAL TTC EN EURO HORS OPTIONS	940,43 €

OPTION	PRIX TTC EN EUR
☐ ECHANGE GLACE MARQUÉE, ANTI-REFLET RAYÉ ET ALTÉRÉ	581,05
<i>Si toutes les options sont retenues :</i>	1 521,48 €

DÉLAIS APRÈS ACCORD : 4 SEMAINES SOUS RÉSERVE DE DISPONIBILITÉ DES PIÈCES

☐ ACCORD AU DEVIS

☐ REFUS DU DEVIS

Merci de noter qu'un refus du devis entraînera des frais de 30 €.

DATE ET SIGNATURE :

Date :

Signature :