

À l'attention de :
DOUX DÉVELOPPEMENT
31 rue Saint-Agricol
84000 AVIGNON — France

Paris, le 12 mai 2026

Référence dossier : CTR-2026-05847
Votre référence : 385630-1
Chargé de clientèle : Isabelle Moreau

Madame, Monsieur,

Nous avons procédé à l'examen de votre pièce et avons le plaisir de vous soumettre le présent devis de remise en état.

IDENTIFICATION DE LA PIÈCE

Modèle :	Tank Must de Cartier — Grande	Mouvement :	Quartz — Calibre 057
Référence :	WSTA0052	Matricule :	742819PX
Métal :	Acier inoxydable — finition vermeil	Bracelet :	Cuir bordeaux — boucle déployante

ÉTAT CONSTATÉ

- Pile épuisée — mouvement à l'arrêt
- Fermoir bracelet dysfonctionnel — cliquet usé
- Verre saphir : microfissure en coin supérieur droit
- Couronne de remontoir desserrée
- Oxydation légère sous le bracelet en zone de contact

PRESTATIONS PROPOSÉES

PRESTATION NÉCESSAIRE	TARIF TTC
Révision complète quartz — Tank Must Remplacement pile · Démontage · Nettoyage Remplacement composants d'usure · Joints · Contrôle étanchéité	390,00 €
Remplacement couronne de remontoir — acier/vermeil	85,00 €
Remplacement fermoir déployant cuir bordeaux	145,00 €
TOTAL TTC	620,00 €

OPTION ESTHÉTIQUE	TARIF TTC
Remplacement verre saphir — microfissure	220,00 €
Bracelet cuir bordeaux neuf — boucle déployante	195,00 €

Délai de remise en état : **5 à 7 semaines** à réception de votre accord écrit.

Ce devis est valable 60 jours. Garantie Cartier 24 mois sur les prestations réalisées.

