

CLIENT / REVENDEUR	RÉFÉRENCES DOSSIER
DOUX DEVELOPPEMENT 31 rue Saint-Agricol 84000 AVIGNON — France	N° DEVIS : OM-2026-031847 N° RÉPARATION : REP-OM-88241 Réf. client : 384401-1 Date : 22.04.2026

ÉTAT DE LA MONTRE

MODÈLE	RÉFÉRENCE	N° SÉRIE	MATIÈRE
SPEEDMASTER MOONWATCH	310.30.42.50.01.001	93847261	ACIER INOX

- MOUVEMENT HORS CRITÈRES — RETARD CONSTATÉ
- TRACES D'IMPACTS SUR LA LUNETTE
- VERRE HÉSALITE RAYÉ
- BRACELET ACIER LÉGÈREMENT DISTENDU
- JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ À RENOUVELER

PRESTATIONS NÉCESSAIRES

PRESTATION	PRIX HT	PRIX TTC
RÉVISION COMPLÈTE — CHRONO MÉCANIQUE . Démontage / nettoyage ultrasons . Remplacement mouvement et composants d'usure . Renouvellement étanchéité et joints . Réglage final selon spécifications . 2 ANS DE GARANTIE DE SERVICE	366,67	440,00
REMPACEMENT VERRE HÉSALITE	83,33	100,00
COURONNE / JOINTS (inclus révision)	Incl.	Incl.
TOTAL	450,00 EUR	540,00 EUR

OPTIONS

OPTION	PRIX HT	PRIX TTC
■ POLISSAGE BOÎTIER + BRACELET	62,50	75,00
■ REMPLACEMENT BRACELET ACIER (maillon)	41,67	50,00

DÉLAI ESTIMÉ : 5 À 7 SEMAINES après réception de votre accord écrit.

■ ACCORD AU DEVIS	DATE ET SIGNATURE :
■ REFUS DU DEVIS	