

DEVIS D'ENTRETIEN — Réf. BR/2026/SAV/047319

Titulaire	MOREAU Jean-François	Date entrée	14.05.2026
Collection	Navitimer B01 Chrono 43	Référence	AB0138241B1P1
Mouvement	Calibre BREITLING 01 (Manufacture)	N° série	BR19-347821
Boîtier	Acier brossé — 43 mm	Bracelet	Pilote en cuir brun croco

CONSTAT D'ÉTAT

Chronographe bloqué — retour à zéro inopérant. Remontoir avec jeu important (côté couronne). Verre de cadran fissuré angle 4h. Bracelet cuir très usé. Boucle ardillon lâche. Précision : +34 sec/jour.

INTERVENTIONS NÉCESSAIRES

DÉSIGNATION	PRIX TTC
RÉVISION COMPLÈTE CALIBRE BREITLING 01 Démontage chronographe, nettoyage ultrason, remplacement ressorts, lubrification, réglage COSC	920,00 €
REPLACEMENT REMONTOIR + TIGE DE REMONTAGE (pièces d'origine manufacture B01)	145,00 €
REPLACEMENT VERRE SAPHIR BOMBÉ (anti-reflets, adapté Navitimer 43 mm)	210,00 €
REPLACEMENT BOUCLE ARDILLON ACIER (origine Breitling 20 mm)	65,00 €
TEST PRESSION + CERTIFICAT BREITLING (certificat de révision manufacture)	40,00 €
TOTAL NÉCESSAIRE TTC	1 380,00 €

OPTIONS PROPOSÉES (au choix du client)

Les options suivantes sont indépendantes et peuvent être choisies séparément.

OPTION	PRIX TTC
OPT. A — REPLACEMENT BRACELET CUIR Bracelet pilote Breitling cuir brun croco, boucle ardillon acier 20mm (origine)	185,00 €
OPT. B — POLISSAGE COMPLET BOÎTIER Polissage faces + satinage flancs (conserve le rendu d'origine brossé/poli)	135,00 €
OPT. C — REPLACEMENT LUNETTE TACHYMÈTRE Lunette acier avec insert céramique noire gravée, origine Navitimer B01	295,00 €

OPT. D — DORURE BOÎTIER OR JAUNE 18K Application d'une couche d'or PVD (valable 3 à 5 ans selon utilisation)	380,00 €
--	----------

Si toutes options incluses (A+B+C+D) 2 375,00 €

Délai nécessaire : 6 à 8 semaines | Garantie Breitling 2 ans | Toutes options facultatives