

ESTIMATION DE RÉPARATION de Rf. TH/SAV/2026/092341

Client	LEROY Thomas	Date	15.05.2026
Modèle	Monaco Chronographe	Rf.	CAW211P.FC6356
Mouvement	Calibre Heuer 02	N° série	TH24-881923
Boîtier	Acier 39 mm carré	Bracelet	Cuir bleu alligator

DIAGNOSTIC

Remontoir bloqué en position 2. Poussoir chronographe H4 ne répond plus. Bracelet cuir fissuré. Verre bombé présentant micro-clat angle bas droit. Précision : +23 sec/jour (limite tolérance 0/+5 sec).

ESTIMATION TRAVAUX

Désignation Prestation	Prix TTC
SERVICE COMPLET CALIBRE HEUER 02 Démontage, nettoyage, remplacement pièces d'usure, lubrification, remontage, réglage 6 positions	980,00 €, -
REPLACEMENT REMONTOIR + TIGE (pièce d'origine, référence TH-02-CROWN)	120,00 €, -
REPLACEMENT VERRE SAPHIR BOMBÉ adapté Monaco carré 39mm	195,00 €, -
REPLACEMENT BRACELET ALLIGATOR BLEU (inclus dans le forfait service TAG > 800€, -)	0,00 €, - INCL.
NETTOYAGE BOÎTIER + POLISSAGE PARTIEL (angles brossés conservés de - inclus forfait)	0,00 €, - INCL.
Sous-total (interventions facturées)	1 295,00 €, -
TOTAL TTC	1 295,00 €, -

Délai de réparation estimé : 8 à 10 semaines