
1. Testo del Problema

Progettiamo la nostra rete con uno switch principale collegato da un lato al router e dall'altro a due segmenti di rete che hanno ciascuno due switch in cascata.

Ai due ultimi switch colleghiamo due PC

2. Dispositivi e Collegamenti



La rete è composta dai seguenti dispositivi e collegamenti:

- 2 End Device(PC0,PC1) in cui viene settato l'IP e la Subnet Mask
- 1 Router(Router0) in cui viene settato l'IP e la Subnet Mask
- 1 **Switch**(Switch0) che viene configurato con la porta GigaEthernet
- · 4 Switch(Switch1,switch2,switch3,switch4) che non vengono configurate
- 3 Cavi UTP(copper straight-through) per il collegamento dei due PC agli Switch e per il Router0 allo Switch2
- · 4 Cavi UTP(copper cross-over) per il collegamento dei cinque Switch tra loro

3. Configurazione dei Dispositivi

Sono stati configurati gli indirizzi IP e le Subnet Mask dei rispettivi End Device.

Al PCO è stato assegnato l'indirizzo IP di classe C 192.168.1.1 e la Subnet Mask 255.255.255.0,


- al PC1 è stato assegnato l'indirizzo IP di classe C 192.168.1.2 e la Subnet Mask 255.255.255.0,
- al **Router0** è stato assegnato l'indirizzo IP di classe C 192.168.1.100 e la Subnet Mask 255.255.255.0 e una porta GigaEthernet

Dispositivo	Indirizzo IP	Subnet Mask
PC0	192.168.1.1	255.255.255.0
PC1	192.168.1.2	255.255.255.0
Router0	192.168.1.100	255.255.255.0

4. Test della Rete

Si sono eseguiti dei test di comunicazione tra i due PC tramite Real time con esito positivo e una comunicazione tra PC1 e PC2 tramite invece simulazione grafica con esito positivo.





MAC Table for	Switch0		
VLAN	Mac Address	Port	
1	00D0.BA4B.6036	FastEthernet0/2	
1	00E0.8F3C.173E	FastEthernet0/1	
1	00E0.A3CE.0E0D	FastEthernet0/1	

0001.9679.6B23 FastEthernet0/2 0090.0C20.3401 FastEthernet0/1 00D0.BA4B.6036 FastEthernet0/1	VLAN	Mac Address	Port
00D0.BA4B.6036 FastEthernet0/1		0001.9679.6B23	FastEthernet0/2
		0090.0C20.3401	FastEthernet0/1
00E0 0E2C 172E		00D0.BA4B.6036	FastEthernet0/1
OUEU.0F3C.173E PASIEITIEIO/2		00E0.8F3C.173E	FastEthernet0/2

MAC Table for	r CopySwitch2		
VLAN	Mac Address	Port	
1	0007.ECD9.341A	GigabitEthernet0/1	
1	000C.8593.8B87	FastEthernet0/1	
1	0090.2B78.7134	FastEthernet0/2	
1	00D0.BA4B.6036	FastEthernet0/1	
1	00E0.8F3C.173E	FastEthernet0/2	

VLAN	Mac Address	Port
1	0002.4A51.5EDD	FastEthernet0/1
1	00D0.BA4B.6036	FastEthernet0/1
1	00E0.8F3C.173E	FastEthernet0/2

0002.164C.00E0 FastEthernet0/2 0010.11A9.6695 FastEthernet0/1 00D0.BA4B.6036 FastEthernet0/2 00E0.8E3C.173E FastEthernet0/1	VLAN	Mac Address	Port
00D0.BA4B.6036 FastEthernet0/2		0002.164C.00E0	FastEthernet0/2
		0010.11A9.6695	FastEthernet0/1
00E0 8E3C 173E		00D0.BA4B.6036	FastEthernet0/2
OCCOLOR SCITTSE T ASSESSMENT COOP 1		00E0.8F3C.173E	FastEthernet0/1