Stückliste für den 32 Bit Umbau

Benötigtes Material:

1. Bigtreetech SKR Pro V1.1

https://www.amazon.de/gp/product/B07W5XS572/ref=ppx yo dt b asin title o07 s00?ie =UTF8&psc=1

2. BIGTREETECH TFT35 V3.0

https://www.amazon.de/gp/product/B07W1Q42KK/ref=ppx yo dt b asin title o07 s00?ie =UTF8&psc=1

3. DRV8825 Schrittmotor-Treiber-Modul mit Kühlkörper (1 EA für Extruder)

https://www.amazon.de/gp/product/B07CNJR2Z6/ref=ppx yo dt b asin title o03 s00?ie= UTF8&psc=1

4. TMC2130 V3.0 Schrittmotor StepStick Silent Silent Drive mit Kühlkörper (Version mit allen Pins nach unten)

https://www.amazon.de/dp/B07RVJMCK7/?coliid=I2KXLB3VMUO18C&colid=2M3YFSCUTE33 2&psc=1&ref =lv ov lig dp it

5. 2 Stk Power Module MOSFET

https://www.amazon.de/gp/product/B077HP7XX9/ref=ppx yo dt b search asin title?ie=U TF8&psc=1

- 6. LM2596 DC-DC Buck Converter 3,0-40V bis 1,25-35V https://www.amazon.de/gp/product/B07BD1CFRK/ref=ppx yo dt b search asin title?ie=U TF8&psc=1
- 7. Scythe Slip Stream Sl Lüfter (1200rpm, 120x120x12)

 https://www.amazon.de/gp/product/B002A97IIG/ref=ppx yo dt b search asin title?ie=UT

 F8&psc=1
- 8. BIGTREETECH Smart Filamentsensor Filament Break Detection (optional, detektiert nicht nur den Bruch des Filaments, sondern auch das verklemmen des Filaments. Der Sensor löst auch aus, wenn sich das Filament nicht mehr bewegt).

https://www.amazon.de/gp/product/B07Z7Y5VY9/ref=ppx yo dt b asin title o04 s00?ie=UTF8&psc=1