

PLANO DE DEMONSTRAÇÃO Nº 01

OCUPAÇÃO: Técnico em Redes de Computadores

DOCENTE: Matheus Patrick

ASSUNTO: Decapar cabo de rede 5E

OBJETIVO: Após a demonstração, os aprendizes deverão executar a operação de

decapar cabo de rede 5E, obedecendo os padrões estabelecidos.

REFERÊNCIA: Folha de Tarefa, Folha de Operação e Folha de Informação

Tecnológica

TEMPO PREVISTO DA DEMONSTRAÇÃO: 15 minutos

1. PREPARAÇÃO:

- Máquinas, Ferramentas, Instrumentos e Meios Auxiliares:
 - o Cabo 5E, Decapador de cabos

2. APRESENTAÇÃO:

Passos da Operação	Pontos-Chave
1°) Posicionar o Cabo na decapador de cabos2°) Girar a decapador de cabo	Inserir o cabo 5E na ferramenta de decapagem, de modo que aproximadamente 2 a 3 centímetros do cabo fiquem expostos.
3°) Remover o Revestimento	·
4°) Verificar a Exposição dos Fios	Aplicar uma pressão moderada para evitar cortar os fios internos, já que o 5E possui pares de fios finos e facilmente danificáveis.
	Após decapar o cabo, verificar se os pares internos estão intactos e bem separados.

3. APLICAÇÃO:

Cada aprendiz deve participar da demonstração, executando, no mínimo, 1 passo ou subpasso da operação.

4. VERIFICAÇÃO:

Relacionar, no mínimo 4 perguntas referentes a demonstração, as quais deverão ser formuladas oralmente aos aprendizes:

- 1) Qual a nomenclatura do cabo utilizado?
- 2) Qual a tamanho ideal para decapagem do cabo?
- 3) Qual a ferramenta utilizada na execução desta tarefa?
- 4) Quantos pares de fios o cabo deve ter após a decapagem?