

# Folha de Operação 01

Operação	Decapar cabo 5E
----------	-----------------

É uma operação que consiste em remover a capa do cabo 5E (Fig 1), a fim de ter acesso aos pares de fios e prepará-lo para receber o conector RJ45.



Fig 1

## Processo de execução

1° Passo: Posicionar o Cabo na Ferramenta de Decapagem

#### Observações:

1. Insira o cabo 5E na ferramenta de decapagem, de modo que aproximadamente 2 a 3 centímetros do cabo figuem expostos.

#### Precaução:

1. A ferramenta de decapagem deve ter uma lâmina que corta superficialmente o revestimento.

## 2º Passo: Girar a Ferramenta de Decapagem

#### Observações:

1. Com a lâmina posicionada, gire a ferramenta em torno do cabo para cortar o revestimento externo.

#### Precaução:

Aplique uma pressão moderada para evitar cortar os fios internos, já que o
5E possui pares de fios finos e facilmente danificáveis.

### 3° Passo: Remover o Revestimento

#### Observações:

1. Após girar a ferramenta, puxe o revestimento externo para expor os fios internos.

### Precaução:

1. O cabo 5E possui um separador central (spine) de plástico para reduzir interferências, então, remova-o cuidadosamente se necessário.

## 4° Passo: Verificar a Exposição dos Fios

## Observações:

- Após decapar o cabo, verifique se os pares internos estão intactos e bem separados. O 5E geralmente possui oito fios (quatro pares) com cores específicas:
- Laranja/branco e laranja
- Verde/branco e verde
- Azul/branco e azul
- Marrom/branco e marrom