

Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara

Ing. Mecatrónica

Programación de Sistemas Embebidos

Maestro: Carlos Enrique Moran Garabito

Alumno: Flores Macias Cesar Fabian

Objetivo:

El alumno deberá realizar un PWM para modificar la modulación del ancho de pulsos y pueda mover un determinado numero de grados en un servomotor.


Materiales

- PsoC
- Protoboard
- LCD 2*16
- 3 botones
- Cables Dupond
- Servomotor
- Potenciómetro
- Resistencia


Procedimiento:

Se conecta el LCD junto a la protoboard y a la PsoC para que en este pueda visualizar los grados que se moverán o que recorrerá la mesilla del servomotor.

Inicuamente se diseña y se crea el modelo del circuito que se armara de manera física.




Donde incluiremos un PWM, LCD, Clock, y señal 0, Ya el mismo programa PsoC Creator tiene las componene que puedes utilizarse fácilmente ya que están configurados para poder utilizarlos, solo seria cambiar el ancho del pulso como las salidas.





Para el código se deben de tener en cuenta que se debe realizar una operación en base al tipo de servomotor que se este utilizando para poder calcular el numero de vueltas que este debe de dar para poder girar de 10 en 10 grados misma mente dicho.

Con esto en mente y la ventaja de que el programa puede realizar la operación matemática durante el proceso es una gran ayuda para poder completar la actividad.

Una vez conectado y realizada la programación en la PsoC obtener el resultado final.







Tomar en cuenta la posicion de la manesilla con respecto a los grados mostrados en el LCD.

Conclusion:

El PWM es una gran ayuda para poder realizar el control de una maquinaria ya sea de mandar energuia a una ubicación para poder realizar con mayor velocidad el llenado de un taque o reducir y nivelar el nivel de agua de otro tanque. Todo esto auquue sea a pequeña escala nos puede ayudar para una autatizacion de nivel industrial en un futuro trabajo profecional.