
狐狸 18 凸点版拼搭说明书

336 件零件 · 50 步 · 0 个子组件



中文阅读版 · 零件小图 · 补充视角

黄色边线标记本步新增内容；实际颜色以每步零件清单为准。

逐步骤静力：未完成验证；已有风险提示保留，本说明书为待验证草稿。

本说明书不代表实物拼搭全过程已通过稳定性认证。

怎样使用这本说明书

尺寸以凸点数表示；零件清单同时提供 LDraw 编号和颜色编号。

1. 按编号逐步阅读；先取零件，再按黄色边线定位新增内容。

2. 子组件页：单独拼搭。装入页：查看主模型与子组件对照图。

3. 转动模型提示：按图改变观察方向，不改变零件之间的连接。

4. 补充视角页：观察同一步的另一侧；它不是额外的拼搭步骤。

子组件构建与装入位置

本方案按主模型顺序逐步拼搭，不含单独构建的子组件。

保留的计划风险提示

计划静力风险提示 48 步；计划插入风险提示 0 步。

逐步骤静力未完成验证；未标记风险不代表该步骤通过。

这些指标不能换算成实际倒塌概率；本次没有做稳定性优化。

图像取景放大以便阅读，各页缩放不同，不能用于比较实际模型尺寸。

总零件清单 1 / 2

共 56 种零件与颜色组合，合计 336 件。

零件 / 尺寸	颜色（编号）	LDraw	数量
砖 1×1	红色 (4)	3005	2
砖 1×1	橙色 (25)	3005	5
砖 1×1	红棕色 (70)	3005	1
砖 1×1	中牛轧糖色 (84)	3005	1
砖 1×1	深橙色 (484)	3005	1
砖 1×2	橙色 (25)	3004	4
砖 1×3	橙色 (25)	3622	1
砖 2×2	橙色 (25)	3003	1
薄板 1×1	黑色 (0)	3024	9
薄板 1×1	红色 (4)	3024	24
薄板 1×1	白色 (15)	3024	22
薄板 1×1	浅褐色 (19)	3024	4
薄板 1×1	橙色 (25)	3024	42
薄板 1×1	深褐色 (28)	3024	3
薄板 1×1	红棕色 (70)	3024	1
薄板 1×1	浅蓝灰色 (71)	3024	1
薄板 1×1	中牛轧糖色 (84)	3024	9
薄板 1×1	Dark_Brown (308)	3024	6
薄板 1×1	深橙色 (484)	3024	13
薄板 1×2	黑色 (0)	3023	2
薄板 1×2	红色 (4)	3023	14
薄板 1×2	白色 (15)	3023	16
薄板 1×2	橙色 (25)	3023	30
薄板 1×2	中牛轧糖色 (84)	3023	2
薄板 1×2	Dark_Brown (308)	3023	3
薄板 1×2	深橙色 (484)	3023	1
薄板 1×3	红色 (4)	3623	1
薄板 1×3	白色 (15)	3623	6

总零件清单 2 / 2

共 56 种零件与颜色组合，合计 336 件。

零件 / 尺寸	颜色（编号）	LDraw	数量
薄板 1×3	橙色 (25)	3623	22
薄板 1×4	红色 (4)	3710	2
薄板 1×4	橙色 (25)	3710	11
薄板 1×6	橙色 (25)	3666	6
薄板 1×8	橙色 (25)	3460	4
薄板 2×2	白色 (15)	3022	4
薄板 2×2	橙色 (25)	3022	1
薄板 2×3	白色 (15)	3021	1
薄板 2×3	橙色 (25)	3021	1
薄板 2×4	橙色 (25)	3020	1
33° 斜面砖 3×1	橙色 (25)	4286	2
45° 斜面砖 2×1	橙色 (25)	3040b	1
45° 斜面砖 2×2	橙色 (25)	3039	1
45° 反斜面砖 2×1	白色 (15)	3665	1
45° 反斜面砖 2×1	橙色 (25)	3665	5
45° 反斜面砖 2×2	橙色 (25)	3660	1
光面板 1×1	黑色 (0)	3070b	2
光面板 1×1	白色 (15)	3070b	2
光面板 1×1	浅褐色 (19)	3070b	2
光面板 1×1	橙色 (25)	3070b	9
光面板 1×1	Bright_Light_Orange (191)	3070b	1
光面板 1×1	Dark_Brown (308)	3070b	2
光面板 1×1	深橙色 (484)	3070b	4
光面板 1×2	红色 (4)	3069b	2
光面板 1×2	白色 (15)	3069b	5
光面板 1×2	橙色 (25)	3069b	5
光面板 1×4	橙色 (25)	2431	10
光面板 2×2	橙色 (25)	3068b	3

第 01 步


主模型

本步取 7 件零件




1 件 砖 1×1

中牛轧糖色 · 3005




1 件 薄板 1×1

黑色 · 3024




1 件 薄板 1×1

深褐色 · 3024




1 件 薄板 1×1

中牛轧糖色 · 3024




1 件 薄板 1×1

Dark_Brown · 3024



2 件 薄板 1×2

Dark_Brown · 3023




第 1 步：图中全部零件均为本步新增。

本步骤未完成验证；图文仅供待验证草稿使用。

第 02 步


主模型

本步取 8 件零件




1 件 薄板 1×1

黑色 · 3024




2 件 薄板 1×1

中牛轧糖色 · 3024




4 件 薄板 1×1

Dark_Brown · 3024



1 件 薄板 1×2

Dark_Brown · 3023




黄色边线：本步新增内容。

本步骤未完成验证；图文仅供待验证草稿使用。

第 03 步


主模型

本步取 9 件零件




4 件 薄板 1×1

黑色 · 3024




3 件 薄板 1×1

中牛轧糖色 · 3024




1 件 薄板 1×1

深褐色 · 3024



1 件 薄板 1×2

中牛轧糖色 · 3023




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 04 步


主模型

本步取 7 件零件




1 件 薄板 1×1

黑色 · 3024




3 件 薄板 1×1

中牛轧糖色 · 3024




1 件 薄板 1×2

中牛轧糖色 · 3023




1 件 薄板 1×1

深褐色 · 3024



1 件 薄板 1×2

黑色 · 3023




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 05 步


主模型

本步取 5 件零件




1 件 薄板 1×1

橙色 · 3024




1 件 薄板 1×1

深橙色 · 3024




1 件 薄板 2×2

橙色 · 3022




1 件 薄板 1×1

Dark_Brown · 3024



1 件 薄板 1×2

橙色 · 3023




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 06 步


主模型

本步取 7 件零件




3 件 薄板 1×1

橙色 · 3024




2 件 薄板 1×1

深橙色 · 3024




1 件 薄板 1×2

橙色 · 3023



1 件 薄板 1×3

橙色 · 3623




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 07 步


主模型

本步取 3 件零件



3 件 薄板 1×1

橙色 · 3024



黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 08 步


主模型

本步取 7 件零件




2 件 砖 1×1

橙色 · 3005




1 件 砖 1×1

深橙色 · 3005




2 件 砖 1×2

橙色 · 3004




1 件 砖 2×2

橙色 · 3003



1 件 薄板 2×3

橙色 · 3021




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 09 步


主模型

本步取 8 件零件




1 件 砖 1×1

红色 · 3005




1 件 薄板 1×1

深橙色 · 3024




1 件 45° 反斜面砖 2×1

橙色 · 3665




4 件 薄板 1×1

橙色 · 3024



1 件 薄板 1×2

橙色 · 3023




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 10 步


主模型

本步取 7 件零件




2 件 薄板 1×1

橙色 · 3024




2 件 薄板 1×1

深橙色 · 3024



3 件 45° 反斜面砖 2×1

橙色 · 3665




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 11 步


主模型

本步取 6 件零件




1 件 薄板 1×1

橙色 · 3024




1 件 薄板 1×1

深橙色 · 3024




1 件 薄板 1×2

红色 · 3023




1 件 薄板 1×3

橙色 · 3623




1 件 光面板 1×2

红色 · 3069b



1 件 光面板 1×2

橙色 · 3069b




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。


第 12 步

主模型 · 转动模型，按图调整观察方向


本步取 7 件零件




2 件 薄板 1×1
白色 · 3024




2 件 薄板 1×1
浅褐色 · 3024




1 件 薄板 1×2
红色 · 3023



1 件 薄板 1×2
白色 · 3023



1 件 薄板 1×3
白色 · 3623




黄色边线：本步新增内容。 本步另有补充视角，见下一页。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。


第 12 步 · 两侧观察

同一拼搭状态的两个观察方向；请先完成本步，再转动模型查看。

原步骤视角



另一侧视角（水平转动 180°）




两图展示同一步；原步骤图用于定位新增内容，另一侧用于观察结构。

第 13 步


主模型 · 转动模型，按图调整观察方向

本步取 7 件零件




2 件 薄板 1×1

红色 · 3024




3 件 薄板 1×1

橙色 · 3024



2 件 薄板 1×2

橙色 · 3023




黄色边线：本步新增内容。 本步另有补充视角，见下一页。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。


第 13 步 · 两侧观察

同一拼搭状态的两个观察方向；请先完成本步，再转动模型查看。

原步骤视角



另一侧视角（水平转动 180°）




两图展示同一步；原步骤图用于定位新增内容，另一侧用于观察结构。

第 14 步


主模型 · 转动模型，按图调整观察方向

本步取 7 件零件




1 件 砖 1×1

红色 · 3005




1 件 薄板 1×1

橙色 · 3024




1 件 薄板 1×2

红色 · 3023




1 件 光面板 1×1

橙色 · 3070b




1 件 薄板 1×1

红色 · 3024




1 件 薄板 1×1

深橙色 · 3024



1 件 薄板 1×2

橙色 · 3023




黄色边线：本步新增内容。 本步另有补充视角，见下一页。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。


第 14 步 · 两侧观察

同一拼搭状态的两个观察方向；请先完成本步，再转动模型查看。

原步骤视角



另一侧视角（水平转动 180°）




两图展示同一步；原步骤图用于定位新增内容，另一侧用于观察结构。

第 15 步


主模型

本步取 7 件零件




1 件 薄板 1×1

白色 · 3024




1 件 薄板 1×2

白色 · 3023




1 件 光面板 1×2

红色 · 3069b




1 件 薄板 1×2

红色 · 3023




2 件 光面板 1×1

橙色 · 3070b



1 件 光面板 1×2

橙色 · 3069b




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 16 步


主模型

本步取 7 件零件




1 件 薄板 1×1

白色 · 3024




1 件 薄板 1×2

红色 · 3023




1 件 薄板 1×2

橙色 · 3023




1 件 光面板 1×1

深橙色 · 3070b




1 件 薄板 1×1

橙色 · 3024




1 件 薄板 1×2

白色 · 3023



1 件 光面板 1×1

橙色 · 3070b




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 17 步


主模型 · 转动模型，按图调整观察方向

本步取 3 件零件




1 件 薄板 1×1

红色 · 3024




1 件 薄板 1×1

橙色 · 3024



1 件 薄板 1×1

深橙色 · 3024




黄色边线：本步新增内容。 本步另有补充视角，见下一页。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。


第 17 步 · 两侧观察

同一拼搭状态的两个观察方向；请先完成本步，再转动模型查看。

原步骤视角



另一侧视角（水平转动 180°）




两图展示同一步；原步骤图用于定位新增内容，另一侧用于观察结构。

第 18 步


主模型

本步取 7 件零件




1 件 薄板 1×2

红色 · 3023




2 件 薄板 1×2

橙色 · 3023




1 件 薄板 1×3

橙色 · 3623




1 件 薄板 2×4

橙色 · 3020



2 件 光面板 1×1

深橙色 · 3070b




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 19 步


主模型 · 转动模型，按图调整观察方向

本步取 7 件零件




2 件 薄板 1×1

红色 · 3024




2 件 薄板 1×1

白色 · 3024



3 件 薄板 1×2

白色 · 3023




黄色边线：本步新增内容。 本步另有补充视角，见下一页。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。


第 19 步 · 两侧观察

同一拼搭状态的两个观察方向；请先完成本步，再转动模型查看。

原步骤视角



另一侧视角（水平转动 180°）



两图展示同一步；原步骤图用于定位新增内容，另一侧用于观察结构。

第 20 步


主模型

本步取 7 件零件




1 件 砖 1×1

橙色 · 3005




1 件 薄板 1×1

橙色 · 3024




1 件 薄板 1×2

红色 · 3023




1 件 33° 斜面砖 3×1

橙色 · 4286




2 件 光面板 1×1

橙色 · 3070b



1 件 光面板 1×1

深橙色 · 3070b




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 21 步


主模型

本步取 4 件零件




1 件 薄板 1×1

红色 · 3024




1 件 薄板 1×1

橙色 · 3024




1 件 薄板 1×2

白色 · 3023



1 件 薄板 1×4

红色 · 3710




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 22 步


主模型 · 转动模型，按图调整观察方向

本步取 7 件零件




1 件 薄板 1×1

红色 · 3024




1 件 薄板 1×2

红色 · 3023




1 件 薄板 1×2

橙色 · 3023




1 件 薄板 1×3

橙色 · 3623



1 件 薄板 1×4

橙色 · 3710




1 件 薄板 2×3

白色 · 3021



1 件 45° 斜面砖 2×1

橙色 · 3040b




黄色边线：本步新增内容。 本步另有补充视角，见下一页。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。


第 22 步 · 两侧观察

同一拼搭状态的两个观察方向；请先完成本步，再转动模型查看。

原步骤视角



另一侧视角（水平转动 180°）




两图展示同一步；原步骤图用于定位新增内容，另一侧用于观察结构。

第 23 步


主模型

本步取 7 件零件




1 件 薄板 1×1

红色 · 3024




1 件 薄板 1×2

红色 · 3023




1 件 薄板 1×3

红色 · 3623




2 件 薄板 1×1

橙色 · 3024




1 件 薄板 1×2

橙色 · 3023



1 件 薄板 1×3

橙色 · 3623




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 24 步


主模型 · 转动模型，按图调整观察方向

本步取 7 件零件




1 件 薄板 1×1

黑色 · 3024




1 件 薄板 1×1

红色 · 3024




2 件 薄板 1×1

白色 · 3024




1 件 薄板 1×1

深橙色 · 3024



2 件 薄板 1×2

橙色 · 3023




黄色边线：本步新增内容。 本步另有补充视角，见下一页。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。


第 24 步 · 两侧观察

同一拼搭状态的两个观察方向；请先完成本步，再转动模型查看。

原步骤视角



另一侧视角（水平转动 180°）




两图展示同一步；原步骤图用于定位新增内容，另一侧用于观察结构。

第 25 步


主模型 · 转动模型，按图调整观察方向

本步取 9 件零件




2 件 薄板 1×1

红色 · 3024




1 件 薄板 1×1

白色 · 3024




4 件 薄板 1×1

橙色 · 3024



2 件 薄板 1×2

白色 · 3023




黄色边线：本步新增内容。 本步另有补充视角，见下一页。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。


第 25 步 · 两侧观察

同一拼搭状态的两个观察方向；请先完成本步，再转动模型查看。

原步骤视角



另一侧视角（水平转动 180°）



两图展示同一步；原步骤图用于定位新增内容，另一侧用于观察结构。

第 26 步


主模型 · 转动模型，按图调整观察方向

本步取 7 件零件




1 件 砖 1×1

橙色 · 3005




1 件 薄板 1×1

深橙色 · 3024




1 件 45° 斜面砖 2×2

橙色 · 3039




1 件 光面板 1×1

Bright_Light_Orange · 3070b




1 件 薄板 1×1

橙色 · 3024




1 件 33° 斜面砖 3×1

橙色 · 4286



1 件 光面板 1×1

橙色 · 3070b




黄色边线：本步新增内容。 本步另有补充视角，见下一页。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。


第 26 步 · 两侧观察

同一拼搭状态的两个观察方向；请先完成本步，再转动模型查看。

原步骤视角



另一侧视角（水平转动 180°）




两图展示同一步；原步骤图用于定位新增内容，另一侧用于观察结构。

第 27 步


主模型 · 转动模型，按图调整观察方向

本步取 7 件零件




1 件 砖 1×3

橙色 · 3622




2 件 薄板 1×1

红色 · 3024




2 件 薄板 1×2

红色 · 3023




1 件 薄板 1×3

橙色 · 3623



1 件 薄板 1×4

红色 · 3710




黄色边线：本步新增内容。 本步另有补充视角，见下一页。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。


第 27 步 · 两侧观察

同一拼搭状态的两个观察方向；请先完成本步，再转动模型查看。

原步骤视角



另一侧视角（水平转动 180°）



两图展示同一步；原步骤图用于定位新增内容，另一侧用于观察结构。

第 28 步


主模型 · 转动模型，按图调整观察方向

本步取 7 件零件




1 件 砖 1×1

橙色 · 3005




1 件 薄板 1×1

橙色 · 3024




1 件 薄板 1×2

深橙色 · 3023




3 件 薄板 1×1

红色 · 3024



1 件 薄板 1×1

深橙色 · 3024




黄色边线：本步新增内容。 本步另有补充视角，见下一页。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。


第 28 步 · 两侧观察

同一拼搭状态的两个观察方向；请先完成本步，再转动模型查看。

原步骤视角



另一侧视角（水平转动 180°）




两图展示同一步；原步骤图用于定位新增内容，另一侧用于观察结构。

第 29 步


主模型

本步取 7 件零件




1 件 薄板 1×1

黑色 · 3024




1 件 薄板 1×1

白色 · 3024




1 件 薄板 1×2

红色 · 3023




1 件 薄板 1×3

橙色 · 3623




1 件 薄板 1×1

红色 · 3024




1 件 薄板 1×1

橙色 · 3024



1 件 薄板 1×2

白色 · 3023




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 30 步


主模型 · 转动模型，按图调整观察方向

本步取 7 件零件




1 件 薄板 1×1

红色 · 3024




1 件 薄板 1×2

白色 · 3023




1 件 薄板 1×3

白色 · 3623




1 件 薄板 1×1

橙色 · 3024



3 件 薄板 1×2

橙色 · 3023




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 31 步


主模型 · 转动模型，按图调整观察方向

本步取 7 件零件




2 件 薄板 1×1

红色 · 3024




1 件 薄板 1×2

黑色 · 3023




1 件 薄板 1×3

橙色 · 3623




2 件 薄板 1×1

橙色 · 3024



1 件 薄板 1×2

橙色 · 3023




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。


第 32 步

主模型 · 转动模型，按图调整观察方向


本步取 6 件零件




1 件 薄板 1×1
白色 · 3024




1 件 薄板 1×2
白色 · 3023




1 件 薄板 1×3
白色 · 3623




1 件 薄板 1×1
浅褐色 · 3024



1 件 薄板 1×2
橙色 · 3023



1 件 薄板 1×3
橙色 · 3623




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 33 步


主模型

本步取 7 件零件




3 件 薄板 1×2

橙色 · 3023




2 件 薄板 1×3

橙色 · 3623




1 件 薄板 1×4

橙色 · 3710



1 件 薄板 1×8

橙色 · 3460




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 34 步


主模型

本步取 9 件零件




1 件 砖 1×2

橙色 · 3004




1 件 薄板 1×2

红色 · 3023




1 件 薄板 1×3

橙色 · 3623




1 件 薄板 1×8

橙色 · 3460




1 件 薄板 1×1

白色 · 3024




2 件 薄板 1×2

白色 · 3023



2 件 薄板 1×4

橙色 · 3710




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 35 步


主模型

本步取 7 件零件




1 件 砖 1×2

橙色 · 3004




1 件 薄板 1×2

红色 · 3023




1 件 薄板 1×3

橙色 · 3623




1 件 薄板 1×1

橙色 · 3024




2 件 薄板 1×2

橙色 · 3023



1 件 薄板 1×4

橙色 · 3710




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 36 步


主模型

本步取 9 件零件




1 件 薄板 1×1

白色 · 3024




2 件 薄板 1×2

橙色 · 3023




2 件 薄板 1×3

白色 · 3623




2 件 薄板 1×3

橙色 · 3623




1 件 薄板 1×4

橙色 · 3710



1 件 薄板 1×6

橙色 · 3666




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 37 步


主模型 · 转动模型，按图调整观察方向

本步取 7 件零件




2 件 薄板 1×1

红色 · 3024




2 件 薄板 1×1

橙色 · 3024




1 件 薄板 1×2

橙色 · 3023




1 件 薄板 1×3

橙色 · 3623



1 件 薄板 1×4

橙色 · 3710




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 38 步


主模型

本步取 7 件零件




1 件 薄板 1×1

红色 · 3024




2 件 薄板 1×1

橙色 · 3024




1 件 薄板 1×2

橙色 · 3023




1 件 薄板 1×4

橙色 · 3710




1 件 薄板 1×6

橙色 · 3666



1 件 薄板 1×8

橙色 · 3460




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 39 步


主模型 · 转动模型，按图调整观察方向

本步取 4 件零件




3 件 薄板 1×1

白色 · 3024



1 件 45° 反斜面砖 2×1

白色 · 3665




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 40 步


主模型

本步取 7 件零件




1 件 薄板 1×1

白色 · 3024




2 件 薄板 1×1

橙色 · 3024




1 件 薄板 1×3

橙色 · 3623




1 件 薄板 1×4

橙色 · 3710




1 件 45° 反斜面砖 2×1

橙色 · 3665



1 件 45° 反斜面砖 2×2

橙色 · 3660




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 41 步


主模型 · 转动模型，按图调整观察方向

本步取 7 件零件




2 件 薄板 1×2

橙色 · 3023




2 件 薄板 1×3

橙色 · 3623




1 件 薄板 1×4

橙色 · 3710




1 件 薄板 1×6

橙色 · 3666



1 件 薄板 1×8

橙色 · 3460




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 42 步


主模型 · 转动模型，按图调整观察方向

本步取 4 件零件




1 件 薄板 1×2

白色 · 3023




1 件 薄板 1×3

白色 · 3623




1 件 薄板 1×3

橙色 · 3623



1 件 薄板 1×4

橙色 · 3710




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 43 步


主模型

本步取 4 件零件



1 件 薄板 1×6

橙色 · 3666




1 件 光面板 1×1

白色 · 3070b



2 件 光面板 1×1

浅褐色 · 3070b




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 44 步


主模型

本步取 7 件零件




1 件 薄板 1×1

橙色 · 3024




1 件 薄板 1×6

橙色 · 3666




1 件 光面板 1×1

橙色 · 3070b




1 件 光面板 1×2

橙色 · 3069b




1 件 薄板 1×2

橙色 · 3023




1 件 光面板 1×1

白色 · 3070b



1 件 光面板 1×2

白色 · 3069b




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 45 步


主模型 · 转动模型，按图调整观察方向

本步取 7 件零件




1 件 砖 1×1

红棕色 · 3005




1 件 薄板 1×2

白色 · 3023




1 件 薄板 1×3

橙色 · 3623




1 件 薄板 1×6

橙色 · 3666




1 件 光面板 1×2

橙色 · 3069b



2 件 光面板 1×4

橙色 · 2431




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 46 步


主模型

本步取 7 件零件




1 件 薄板 1×1

白色 · 3024




1 件 薄板 1×1

浅褐色 · 3024




1 件 薄板 1×1

深橙色 · 3024




1 件 薄板 1×3

橙色 · 3623




1 件 光面板 1×1

橙色 · 3070b




1 件 光面板 1×2

橙色 · 3069b



1 件 光面板 2×2

橙色 · 3068b




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 47 步


主模型

本步取 8 件零件




6 件 光面板 1×4

橙色 · 2431



2 件 光面板 2×2

橙色 · 3068b




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 48 步


主模型

本步取 7 件零件




2 件 薄板 1×1

白色 · 3024




1 件 薄板 1×1

红棕色 · 3024




2 件 薄板 2×2

白色 · 3022



2 件 光面板 1×4

橙色 · 2431




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 49 步


主模型

本步取 5 件零件




2 件 薄板 1×1

白色 · 3024




1 件 薄板 1×1

浅蓝灰色 · 3024



2 件 薄板 2×2

白色 · 3022



黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 50 步


主模型

本步取 8 件零件




2 件 光面板 1×1

黑色 · 3070b




2 件 光面板 1×1

Dark_Brown · 3070b



4 件 光面板 1×2

白色 · 3069b




黄色边线：本步新增内容。 本步另有补充视角，见下一页。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。


第 50 步 · 两侧观察

同一拼搭状态的两个观察方向；请先完成本步，再转动模型查看。

原步骤视角



另一侧视角（水平转动 180°）



两图展示同一步；原步骤图用于定位新增内容，另一侧用于观察结构。