
狐狸 30 凸点版拼搭说明书

697 件零件 · 103 步 · 0 个子组件



中文阅读版 · 零件小图 · 补充视角

黄色边线标记本步新增内容；实际颜色以每步零件清单为准。

逐步骤静力：未完成验证；已有风险提示保留，本说明书为待验证草稿。

本说明书不代表实物拼搭全过程已通过稳定性认证。

怎样使用这本说明书

尺寸以凸点数表示；零件清单同时提供 LDraw 编号和颜色编号。

1. 按编号逐步阅读；先取零件，再按黄色边线定位新增内容。

2. 子组件页：单独拼搭。装入页：查看主模型与子组件对照图。

3. 转动模型提示：按图改变观察方向，不改变零件之间的连接。

4. 补充视角页：观察同一步的另一侧；它不是额外的拼搭步骤。

子组件构建与装入位置

本方案按主模型顺序逐步拼搭，不含单独构建的子组件。

保留的计划风险提示

计划静力风险提示 98 步；计划插入风险提示 1 步。

逐步骤静力未完成验证；未标记风险不代表该步骤通过。

这些指标不能换算成实际倒塌概率；本次没有做稳定性优化。

图像取景放大以便阅读，各页缩放不同，不能用于比较实际模型尺寸。

总零件清单 1 / 4

共 92 种零件与颜色组合，合计 697 件。

零件 / 尺寸	颜色（编号）	LDraw	数量
砖 1×1	黑色 (0)	3005	3
砖 1×1	红色 (4)	3005	18
砖 1×1	白色 (15)	3005	3
砖 1×1	浅褐色 (19)	3005	2
砖 1×1	橙色 (25)	3005	20
砖 1×1	红棕色 (70)	3005	1
砖 1×1	中牛轧糖色 (84)	3005	1
砖 1×1	Dark_Brown (308)	3005	2
砖 1×1	深橙色 (484)	3005	5
砖 1×2	红色 (4)	3004	6
砖 1×2	白色 (15)	3004	6
砖 1×2	橙色 (25)	3004	15
砖 1×2	Bright_Light_Orange (191)	3004	1
砖 1×3	红色 (4)	3622	1
砖 1×3	白色 (15)	3622	3
砖 1×3	橙色 (25)	3622	8
砖 1×4	白色 (15)	3010	3
砖 1×4	橙色 (25)	3010	15
砖 1×6	橙色 (25)	3009	3
砖 1×8	橙色 (25)	3008	3
薄板 1×1	黑色 (0)	3024	18
薄板 1×1	红色 (4)	3024	39
薄板 1×1	白色 (15)	3024	30
薄板 1×1	浅褐色 (19)	3024	20
薄板 1×1	橙色 (25)	3024	62
薄板 1×1	深褐色 (28)	3024	7
薄板 1×1	红棕色 (70)	3024	12
薄板 1×1	浅蓝灰色 (71)	3024	3

总零件清单 2 / 4

共 92 种零件与颜色组合，合计 697 件。

零件 / 尺寸	颜色（编号）	LDraw	数量
薄板 1×1	深蓝灰色 (72)	3024	3
薄板 1×1	中牛轧糖色 (84)	3024	17
薄板 1×1	Nougat (92)	3024	11
薄板 1×1	Bright_Light_Orange (191)	3024	4
薄板 1×1	Dark_Brown (308)	3024	18
薄板 1×1	深橙色 (484)	3024	33
薄板 1×2	黑色 (0)	3023	3
薄板 1×2	红色 (4)	3023	24
薄板 1×2	白色 (15)	3023	9
薄板 1×2	浅褐色 (19)	3023	1
薄板 1×2	橙色 (25)	3023	34
薄板 1×2	中牛轧糖色 (84)	3023	5
薄板 1×2	Bright_Light_Orange (191)	3023	1
薄板 1×2	Dark_Brown (308)	3023	6
薄板 1×2	深橙色 (484)	3023	6
薄板 1×3	黑色 (0)	3623	1
薄板 1×3	红色 (4)	3623	4
薄板 1×3	白色 (15)	3623	10
薄板 1×3	浅褐色 (19)	3623	1
薄板 1×3	橙色 (25)	3623	26
薄板 1×3	深橙色 (484)	3623	1
薄板 1×4	红色 (4)	3710	4
薄板 1×4	白色 (15)	3710	6
薄板 1×4	橙色 (25)	3710	8
薄板 1×6	橙色 (25)	3666	13
薄板 1×8	橙色 (25)	3460	4
薄板 2×2	红色 (4)	3022	2
薄板 2×2	白色 (15)	3022	2

总零件清单 3 / 4

共 92 种零件与颜色组合，合计 697 件。

零件 / 尺寸	颜色（编号）	LDraw	数量
薄板 2×2	橙色 (25)	3022	2
薄板 2×2	中牛轧糖色 (84)	3022	1
薄板 2×3	白色 (15)	3021	2
薄板 2×4	橙色 (25)	3020	3
薄板 2×6	橙色 (25)	3795	2
薄板 2×8	橙色 (25)	3034	3
33° 斜面砖 3×1	橙色 (25)	4286	1
45° 斜面砖 2×1	白色 (15)	3040b	2
45° 斜面砖 2×1	橙色 (25)	3040b	1
45° 斜面砖 2×1	中牛轧糖色 (84)	3040b	5
45° 斜面砖 2×2	白色 (15)	3039	1
45° 斜面砖 2×2	橙色 (25)	3039	2
45° 反斜面砖 2×1	橙色 (25)	3665	6
45° 反斜面砖 2×2	白色 (15)	3660	1
45° 反斜面砖 2×2	橙色 (25)	3660	5
光面板 1×1	黑色 (0)	3070b	3
光面板 1×1	红色 (4)	3070b	5
光面板 1×1	白色 (15)	3070b	4
光面板 1×1	浅褐色 (19)	3070b	1
光面板 1×1	橙色 (25)	3070b	20
光面板 1×1	浅蓝灰色 (71)	3070b	3
光面板 1×1	深蓝灰色 (72)	3070b	1
光面板 1×1	Bright_Light_Orange (191)	3070b	2
光面板 1×1	Dark_Brown (308)	3070b	1
光面板 1×1	深橙色 (484)	3070b	3
光面板 1×2	黑色 (0)	3069b	1
光面板 1×2	红色 (4)	3069b	4
光面板 1×2	白色 (15)	3069b	3

总零件清单 4 / 4


共 92 种零件与颜色组合，合计 697 件。

零件 / 尺寸	颜色（编号）	LDraw	数量
光面板 1×2	浅褐色 (19)	3069b	1
光面板 1×2	橙色 (25)	3069b	17
光面板 1×2	Dark_Brown (308)	3069b	1
光面板 1×2	深橙色 (484)	3069b	1
光面板 1×4	红色 (4)	2431	1
光面板 1×4	白色 (15)	2431	2
光面板 1×4	橙色 (25)	2431	13
光面板 2×2	橙色 (25)	3068b	6

第 01 步


主模型

本步取 7 件零件




2 件 薄板 1×1

黑色 · 3024




2 件 薄板 1×1

中牛轧糖色 · 3024



1 件 薄板 1×1

Dark_Brown · 3024




1 件 薄板 1×2

Dark_Brown · 3023



1 件 45° 斜面砖 2×1

中牛轧糖色 · 3040b



第 1 步：图中全部零件均为本步新增。

本步骤未完成验证；图文仅供待验证草稿使用。

第 02 步


主模型

本步取 7 件零件




1 件 砖 1×1

中牛轧糖色 · 3005




1 件 砖 1×1

深橙色 · 3005




2 件 薄板 1×1

黑色 · 3024




2 件 薄板 1×1

中牛轧糖色 · 3024



1 件 薄板 1×1

Dark_Brown · 3024




黄色边线：本步新增内容。

本步骤未完成验证；图文仅供待验证草稿使用。

第 03 步


主模型

本步取 7 件零件




1 件 薄板 1×1

Nougat · 3024




1 件 薄板 1×2

中牛轧糖色 · 3023



2 件 薄板 1×2

Dark_Brown · 3023




1 件 薄板 1×3

黑色 · 3623



2 件 45° 斜面砖 2×1

中牛轧糖色 · 3040b




黄色边线：本步新增内容。

本步骤未完成验证；图文仅供待验证草稿使用。

第 04 步


主模型 · 转动模型，按图调整观察方向

本步取 7 件零件




2 件 砖 1×1

黑色 · 3005




1 件 薄板 1×2

黑色 · 3023




1 件 薄板 2×2

中牛轧糖色 · 3022




1 件 薄板 1×1

中牛轧糖色 · 3024



2 件 薄板 1×2

Dark_Brown · 3023




黄色边线：本步新增内容。 本步另有补充视角，见下一页。

本步骤未完成验证；图文仅供待验证草稿使用。


第 04 步 · 两侧观察

同一拼搭状态的两个观察方向；请先完成本步，再转动模型查看。

原步骤视角



另一侧视角（水平转动 180°）




两图展示同一步；原步骤图用于定位新增内容，另一侧用于观察结构。

第 05 步


主模型

本步取 7 件零件




2 件 薄板 1×1

黑色 · 3024




1 件 薄板 1×1

深蓝灰色 · 3024




1 件 薄板 1×1

中牛轧糖色 · 3024



1 件 薄板 1×1

Nougat · 3024




1 件 薄板 1×1

Dark_Brown · 3024



1 件 45° 斜面砖 2×1

中牛轧糖色 · 3040b




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记按压插入风险；本步骤未完成验证。

第 06 步


主模型 · 转动模型，按图调整观察方向

本步取 7 件零件




1 件 薄板 1×1

黑色 · 3024




1 件 薄板 1×1

红棕色 · 3024




3 件 薄板 1×2

中牛轧糖色 · 3023




1 件 薄板 1×1

深褐色 · 3024



1 件 薄板 1×1

Dark_Brown · 3024




黄色边线：本步新增内容。 本步另有补充视角，见下一页。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。


第 06 步 · 两侧观察

同一拼搭状态的两个观察方向；请先完成本步，再转动模型查看。

原步骤视角



另一侧视角（水平转动 180°）




两图展示同一步；原步骤图用于定位新增内容，另一侧用于观察结构。

第 07 步


主模型

本步取 7 件零件




1 件 砖 1×1

黑色 · 3005




1 件 薄板 1×1

深褐色 · 3024




2 件 薄板 1×1

Dark_Brown · 3024



1 件 薄板 1×1

黑色 · 3024




1 件 薄板 1×1

中牛轧糖色 · 3024



1 件 45° 斜面砖 2×1

中牛轧糖色 · 3040b




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 08 步


主模型

本步取 4 件零件




1 件 薄板 1×1

红棕色 · 3024




2 件 薄板 1×1

中牛轧糖色 · 3024



1 件 薄板 1×1

深橙色 · 3024




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 09 步


主模型

本步取 7 件零件




3 件 薄板 1×1

黑色 · 3024




1 件 薄板 1×1

深蓝灰色 · 3024




1 件 薄板 1×1

Dark_Brown · 3024




1 件 薄板 1×1

深褐色 · 3024



1 件 薄板 1×1

中牛轧糖色 · 3024




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 10 步


主模型

本步取 7 件零件




1 件 薄板 1×1

深褐色 · 3024




3 件 薄板 1×1

中牛轧糖色 · 3024




1 件 薄板 1×1

Dark_Brown · 3024




1 件 薄板 1×1

红棕色 · 3024



1 件 薄板 1×1

Nougat · 3024




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 11 步


主模型 · 转动模型，按图调整观察方向

本步取 7 件零件




2 件 薄板 1×1

黑色 · 3024




2 件 薄板 1×1

中牛轧糖色 · 3024




1 件 薄板 1×2

黑色 · 3023




1 件 薄板 1×1

深褐色 · 3024



1 件 薄板 1×1

Dark_Brown · 3024




黄色边线：本步新增内容。 本步另有补充视角，见下一页。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。


第 11 步 · 两侧观察

同一拼搭状态的两个观察方向；请先完成本步，再转动模型查看。

原步骤视角



另一侧视角（水平转动 180°）



两图展示同一步；原步骤图用于定位新增内容，另一侧用于观察结构。

第 12 步


主模型

本步取 7 件零件




2 件 砖 1×1

橙色 · 3005




2 件 薄板 1×1

红棕色 · 3024




1 件 砖 1×2

橙色 · 3004



2 件 薄板 1×1

深橙色 · 3024




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 13 步


主模型 · 转动模型，按图调整观察方向

本步取 6 件零件




1 件 砖 1×1

红色 · 3005



1 件 薄板 1×1

红棕色 · 3024




1 件 薄板 1×2

橙色 · 3023




1 件 砖 1×1

橙色 · 3005



2 件 薄板 1×1

深橙色 · 3024




黄色边线：本步新增内容。 本步另有补充视角，见下一页。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。


第 13 步 · 两侧观察

同一拼搭状态的两个观察方向；请先完成本步，再转动模型查看。

原步骤视角



另一侧视角（水平转动 180°）




两图展示同一步；原步骤图用于定位新增内容，另一侧用于观察结构。

第 14 步


主模型

本步取 7 件零件




1 件 薄板 1×1

红棕色 · 3024




2 件 薄板 1×1

Nougat · 3024




1 件 薄板 1×1

深橙色 · 3024




1 件 薄板 1×1

中牛轧糖色 · 3024




1 件 薄板 1×1

Dark_Brown · 3024



1 件 薄板 1×2

中牛轧糖色 · 3023



黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 15 步


主模型 · 转动模型，按图调整观察方向

本步取 7 件零件




1 件 砖 1×1

橙色 · 3005




1 件 薄板 1×1

中牛轧糖色 · 3024




1 件 薄板 1×1

深橙色 · 3024




1 件 薄板 1×1

红棕色 · 3024




2 件 薄板 1×1

Dark_Brown · 3024



1 件 薄板 1×2

Dark_Brown · 3023




黄色边线：本步新增内容。 本步另有补充视角，见下一页。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。


第 15 步 · 两侧观察

同一拼搭状态的两个观察方向；请先完成本步，再转动模型查看。

原步骤视角



另一侧视角（水平转动 180°）




两图展示同一步；原步骤图用于定位新增内容，另一侧用于观察结构。

第 16 步


主模型

本步取 3 件零件




2 件 薄板 1×1

红色 · 3024



1 件 薄板 1×1

橙色 · 3024




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 17 步


主模型 · 转动模型，按图调整观察方向

本步取 7 件零件




1 件 砖 1×2

Bright_Light_Orange · 3004




1 件 薄板 1×1

红色 · 3024




2 件 薄板 1×1

橙色 · 3024




1 件 薄板 1×1

深橙色 · 3024




1 件 薄板 1×2

红色 · 3023



1 件 薄板 1×3

橙色 · 3623




黄色边线：本步新增内容。 本步另有补充视角，见下一页。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。


第 17 步 · 两侧观察

同一拼搭状态的两个观察方向；请先完成本步，再转动模型查看。

原步骤视角



另一侧视角（水平转动 180°）




两图展示同一步；原步骤图用于定位新增内容，另一侧用于观察结构。

第 18 步


主模型 · 转动模型，按图调整观察方向

本步取 7 件零件




3 件 薄板 1×1

橙色 · 3024




2 件 薄板 1×2

橙色 · 3023



2 件 薄板 1×4

橙色 · 3710




黄色边线：本步新增内容。 本步另有补充视角，见下一页。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。


第 18 步 · 两侧观察

同一拼搭状态的两个观察方向；请先完成本步，再转动模型查看。

原步骤视角



另一侧视角（水平转动 180°）




两图展示同一步；原步骤图用于定位新增内容，另一侧用于观察结构。

第 19 步


主模型

本步取 7 件零件




1 件 薄板 1×1

红色 · 3024




4 件 薄板 1×2

橙色 · 3023



2 件 薄板 1×3

橙色 · 3623




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 20 步


主模型 · 转动模型，按图调整观察方向

本步取 9 件零件




3 件 薄板 1×1

红色 · 3024




3 件 薄板 1×1

橙色 · 3024




1 件 薄板 1×1

深橙色 · 3024




1 件 薄板 1×2

红色 · 3023



1 件 薄板 1×3

橙色 · 3623




黄色边线：本步新增内容。 本步另有补充视角，见下一页。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。


第 20 步 · 两侧观察

同一拼搭状态的两个观察方向；请先完成本步，再转动模型查看。

原步骤视角



另一侧视角（水平转动 180°）



两图展示同一步；原步骤图用于定位新增内容，另一侧用于观察结构。

第 21 步


主模型

本步取 7 件零件




3 件 砖 1×1

橙色 · 3005




2 件 砖 1×2

橙色 · 3004




1 件 砖 1×2

红色 · 3004



1 件 砖 1×3

橙色 · 3622




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 22 步


主模型 · 转动模型，按图调整观察方向

本步取 7 件零件




1 件 砖 1×1

红色 · 3005



3 件 砖 1×2

橙色 · 3004




1 件 砖 1×4

橙色 · 3010




1 件 砖 1×1

橙色 · 3005



1 件 砖 1×3

橙色 · 3622




黄色边线：本步新增内容。 本步另有补充视角，见下一页。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。


第 22 步 · 两侧观察

同一拼搭状态的两个观察方向；请先完成本步，再转动模型查看。

原步骤视角



另一侧视角（水平转动 180°）




两图展示同一步；原步骤图用于定位新增内容，另一侧用于观察结构。

第 23 步

主模型 · 转动模型，按图调整观察方向

本步取 6 件零件




2 件 砖 1×1

红色 · 3005




2 件 砖 1×1

橙色 · 3005




1 件 砖 1×1

深橙色 · 3005



1 件 砖 1×2

红色 · 3004




黄色边线：本步新增内容。 本步另有补充视角，见下一页。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。


第 23 步 · 两侧观察

同一拼搭状态的两个观察方向；请先完成本步，再转动模型查看。

原步骤视角



另一侧视角（水平转动 180°）




两图展示同一步；原步骤图用于定位新增内容，另一侧用于观察结构。

第 24 步


主模型 · 转动模型，按图调整观察方向

本步取 2 件零件




1 件 薄板 1×1

橙色 · 3024



1 件 薄板 1×1

Bright_Light_Orange · 3024




黄色边线：本步新增内容。 本步另有补充视角，见下一页。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。


第 24 步 · 两侧观察

同一拼搭状态的两个观察方向；请先完成本步，再转动模型查看。

原步骤视角



另一侧视角（水平转动 180°）




两图展示同一步；原步骤图用于定位新增内容，另一侧用于观察结构。

第 25 步


主模型

本步取 1 件零件



1 件 薄板 1×2

橙色 · 3023




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 26 步

主模型 · 转动模型，按图调整观察方向

本步取 4 件零件




1 件 砖 1×1

红色 · 3005




1 件 砖 1×1

橙色 · 3005




1 件 薄板 1×1

红色 · 3024



1 件 薄板 1×2

橙色 · 3023




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 27 步

主模型

本步取 7 件零件




1 件 砖 1×1

红色 · 3005




1 件 砖 1×1

橙色 · 3005




1 件 薄板 1×1

橙色 · 3024




1 件 薄板 1×1

深橙色 · 3024




1 件 薄板 1×2

橙色 · 3023




1 件 薄板 1×3

橙色 · 3623



1 件 薄板 1×4

橙色 · 3710




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 28 步


主模型 · 转动模型，按图调整观察方向

本步取 7 件零件




1 件 薄板 1×1

红色 · 3024




1 件 薄板 1×1

橙色 · 3024




1 件 薄板 1×1

Nougat · 3024




1 件 薄板 1×1

深橙色 · 3024




2 件 45° 反斜面砖 2×1

橙色 · 3665



1 件 45° 反斜面砖 2×2

橙色 · 3660



黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 29 步


主模型

本步取 7 件零件




1 件 砖 1×1

橙色 · 3005




1 件 薄板 1×1

深橙色 · 3024




1 件 薄板 1×2

红色 · 3023




1 件 薄板 1×2

橙色 · 3023




2 件 45° 反斜面砖 2×1

橙色 · 3665



1 件 45° 反斜面砖 2×2

橙色 · 3660




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 30 步


主模型 · 转动模型，按图调整观察方向

本步取 8 件零件




1 件 薄板 1×1

白色 · 3024




1 件 薄板 1×1

浅褐色 · 3024




1 件 薄板 2×2

红色 · 3022




1 件 45° 斜面砖 2×1

白色 · 3040b




1 件 光面板 1×1

红色 · 3070b




1 件 光面板 1×1

橙色 · 3070b




1 件 光面板 1×2

橙色 · 3069b



1 件 光面板 1×4

红色 · 2431




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 31 步


主模型

本步取 7 件零件




1 件 薄板 1×1

Nougat · 3024




1 件 薄板 1×2

浅褐色 · 3023




1 件 薄板 1×8

橙色 · 3460




1 件 光面板 1×1

红色 · 3070b




2 件 光面板 1×1

橙色 · 3070b



1 件 光面板 1×2

红色 · 3069b




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 32 步


主模型

本步取 7 件零件




1 件 薄板 1×1

深橙色 · 3024




2 件 薄板 1×2

橙色 · 3023




1 件 光面板 1×2

红色 · 3069b




2 件 薄板 1×2

红色 · 3023



1 件 光面板 1×1

红色 · 3070b




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 33 步


主模型

本步取 7 件零件




1 件 薄板 1×1

红色 · 3024




2 件 薄板 1×1

深橙色 · 3024




2 件 薄板 1×2

橙色 · 3023




1 件 薄板 1×3

浅褐色 · 3623



1 件 薄板 1×3

深橙色 · 3623




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 34 步


主模型

本步取 7 件零件




1 件 薄板 1×1

红色 · 3024




2 件 薄板 1×1

浅褐色 · 3024




1 件 薄板 1×3

白色 · 3623




1 件 薄板 2×3

白色 · 3021




1 件 45° 斜面砖 2×2

白色 · 3039



1 件 光面板 1×2

深橙色 · 3069b




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 35 步


主模型

本步取 7 件零件




1 件 薄板 1×1

白色 · 3024




1 件 薄板 1×1

浅褐色 · 3024




1 件 薄板 1×2

红色 · 3023




1 件 45° 斜面砖 2×1

白色 · 3040b




1 件 光面板 1×1

红色 · 3070b



2 件 光面板 1×1

橙色 · 3070b




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 36 步


主模型

本步取 7 件零件




1 件 薄板 1×1

红色 · 3024




1 件 薄板 2×2

红色 · 3022




1 件 光面板 2×2

橙色 · 3068b




1 件 薄板 1×2

橙色 · 3023



3 件 光面板 1×2

橙色 · 3069b




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。


第 37 步

主模型


本步取 7 件零件




2 件 薄板 1×1
白色 · 3024




1 件 薄板 1×2
白色 · 3023




1 件 薄板 1×2
橙色 · 3023




1 件 薄板 1×2
深橙色 · 3023



1 件 薄板 1×4
红色 · 3710



1 件 薄板 1×4
白色 · 3710




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 38 步


主模型

本步取 3 件零件




1 件 薄板 1×1

红色 · 3024




1 件 薄板 1×1

橙色 · 3024



1 件 薄板 1×2

橙色 · 3023




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 39 步


主模型

本步取 7 件零件




3 件 薄板 1×1

橙色 · 3024




2 件 薄板 1×2

深橙色 · 3023




1 件 薄板 1×2

橙色 · 3023



1 件 薄板 1×3

橙色 · 3623




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 40 步


主模型 · 转动模型，按图调整观察方向

本步取 7 件零件




1 件 薄板 1×1

红色 · 3024




2 件 薄板 1×2

橙色 · 3023




1 件 光面板 1×1

深橙色 · 3070b




2 件 薄板 1×1

橙色 · 3024



1 件 光面板 1×1

橙色 · 3070b




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 41 步


主模型

本步取 7 件零件




1 件 薄板 1×1

白色 · 3024




1 件 薄板 1×2

橙色 · 3023




1 件 薄板 1×3

橙色 · 3623




1 件 薄板 1×4

白色 · 3710




1 件 薄板 1×2

白色 · 3023




1 件 薄板 1×3

红色 · 3623



1 件 薄板 1×4

红色 · 3710




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 42 步


主模型 · 转动模型，按图调整观察方向

本步取 4 件零件




1 件 砖 1×2

红色 · 3004




1 件 45° 斜面砖 2×2

橙色 · 3039




1 件 薄板 1×2

红色 · 3023



1 件 光面板 1×2

红色 · 3069b




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 43 步


主模型

本步取 7 件零件




1 件 砖 1×1

红色 · 3005




1 件 砖 1×4

橙色 · 3010




2 件 薄板 1×1

橙色 · 3024




1 件 光面板 1×2

橙色 · 3069b



2 件 光面板 1×4

橙色 · 2431



黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 44 步


主模型

本步取 7 件零件




1 件 砖 1×1

橙色 · 3005




1 件 砖 1×3

橙色 · 3622




1 件 薄板 1×1

橙色 · 3024




1 件 薄板 1×6

橙色 · 3666




1 件 薄板 2×6

橙色 · 3795




1 件 光面板 1×1

Dark_Brown · 3070b



1 件 光面板 1×1

深橙色 · 3070b




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 45 步


主模型

本步取 7 件零件




1 件 砖 1×1

白色 · 3005




1 件 砖 1×2

白色 · 3004




3 件 薄板 1×1

白色 · 3024




1 件 薄板 1×1

浅褐色 · 3024



1 件 薄板 1×2

白色 · 3023




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 46 步


主模型

本步取 7 件零件




1 件 砖 1×1

红色 · 3005




1 件 砖 1×2

橙色 · 3004




1 件 薄板 2×2

橙色 · 3022




1 件 光面板 1×1

红色 · 3070b




1 件 光面板 1×1

橙色 · 3070b




1 件 光面板 1×2

橙色 · 3069b



1 件 光面板 2×2

橙色 · 3068b




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 47 步


主模型 · 转动模型，按图调整观察方向

本步取 7 件零件




1 件 砖 1×1

红色 · 3005




1 件 薄板 1×1

橙色 · 3024



1 件 薄板 1×4

橙色 · 3710




1 件 光面板 1×1

橙色 · 3070b




1 件 砖 1×1

橙色 · 3005




1 件 薄板 1×1

深橙色 · 3024



1 件 45° 斜面砖 2×2

橙色 · 3039




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 48 步


主模型

本步取 7 件零件




1 件 砖 1×1

红色 · 3005




1 件 砖 1×1

深橙色 · 3005




1 件 薄板 1×1

红色 · 3024




3 件 薄板 1×1

白色 · 3024



1 件 薄板 1×3

白色 · 3623




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 49 步


主模型

本步取 6 件零件




1 件 薄板 1×1

红色 · 3024




1 件 薄板 1×2

红色 · 3023




1 件 薄板 1×3

橙色 · 3623




1 件 薄板 1×1

白色 · 3024




1 件 薄板 1×3

白色 · 3623



1 件 薄板 2×3

白色 · 3021




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 50 步


主模型 · 转动模型，按图调整观察方向

本步取 7 件零件




1 件 砖 1×1

红色 · 3005




1 件 砖 1×2

红色 · 3004




1 件 薄板 1×1

红色 · 3024




1 件 薄板 1×1

橙色 · 3024




1 件 薄板 1×1

深橙色 · 3024




1 件 薄板 1×2

深橙色 · 3023



1 件 薄板 1×3

红色 · 3623




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 51 步


主模型 · 转动模型，按图调整观察方向

本步取 7 件零件




1 件 薄板 1×1

白色 · 3024




1 件 薄板 1×2

白色 · 3023




2 件 薄板 2×4

橙色 · 3020



1 件 薄板 1×2

红色 · 3023




1 件 薄板 1×4

橙色 · 3710



1 件 光面板 1×2

浅褐色 · 3069b




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 52 步


主模型

本步取 7 件零件




1 件 薄板 1×1

橙色 · 3024




1 件 薄板 1×3

白色 · 3623




1 件 光面板 1×1

白色 · 3070b




1 件 光面板 1×1

橙色 · 3070b




2 件 光面板 1×2

白色 · 3069b



1 件 光面板 1×2

橙色 · 3069b




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 53 步


主模型 · 转动模型，按图调整观察方向

本步取 7 件零件




1 件 薄板 1×1

黑色 · 3024




1 件 薄板 1×1

浅褐色 · 3024




1 件 薄板 1×1

Dark_Brown · 3024




1 件 薄板 1×1

深橙色 · 3024




1 件 薄板 1×2

白色 · 3023




1 件 薄板 1×3

红色 · 3623



1 件 薄板 1×3

橙色 · 3623




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 54 步


主模型 · 转动模型，按图调整观察方向

本步取 8 件零件




2 件 薄板 1×1

红色 · 3024




2 件 薄板 1×1

深橙色 · 3024




1 件 薄板 1×2

红色 · 3023




1 件 薄板 1×2

白色 · 3023




1 件 薄板 1×3

白色 · 3623



1 件 薄板 1×4

白色 · 3710




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 55 步


主模型

本步取 7 件零件




2 件 薄板 1×1

红色 · 3024




1 件 薄板 1×1

橙色 · 3024




1 件 薄板 1×1

深橙色 · 3024




1 件 薄板 1×2

红色 · 3023




1 件 薄板 1×2

深橙色 · 3023



1 件 薄板 1×4

红色 · 3710




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 56 步


主模型 · 转动模型，按图调整观察方向

本步取 7 件零件




1 件 薄板 1×1

黑色 · 3024




1 件 薄板 1×1

深褐色 · 3024




1 件 薄板 1×1

深橙色 · 3024




1 件 薄板 1×3

红色 · 3623




1 件 薄板 1×3

橙色 · 3623




1 件 45° 反斜面砖 2×1

橙色 · 3665



1 件 45° 反斜面砖 2×2

橙色 · 3660




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 57 步


主模型

本步取 7 件零件




1 件 砖 1×1

红色 · 3005




1 件 薄板 1×1

深橙色 · 3024




3 件 薄板 1×1

红色 · 3024



2 件 薄板 1×2

红色 · 3023




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 58 步


主模型

本步取 3 件零件




1 件 砖 1×2

橙色 · 3004




1 件 砖 1×3

红色 · 3622



1 件 砖 1×3

橙色 · 3622




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 59 步

主模型 · 转动模型，按图调整观察方向

本步取 7 件零件




1 件 砖 1×1

红色 · 3005




2 件 砖 1×1

橙色 · 3005




3 件 薄板 1×2

红色 · 3023



1 件 薄板 1×4

红色 · 3710




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 60 步


主模型 · 转动模型，按图调整观察方向

本步取 7 件零件




1 件 砖 1×2

橙色 · 3004




1 件 薄板 1×1

红色 · 3024




1 件 薄板 1×1

浅褐色 · 3024




1 件 薄板 1×1

橙色 · 3024




2 件 薄板 1×1

深橙色 · 3024



1 件 薄板 1×3

橙色 · 3623




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 61 步

主模型 · 转动模型，按图调整观察方向

本步取 7 件零件




1 件 砖 1×1

红色 · 3005




1 件 砖 1×1

橙色 · 3005




1 件 砖 1×2

白色 · 3004




1 件 砖 1×3

白色 · 3622




1 件 砖 1×4

白色 · 3010




1 件 砖 1×4

橙色 · 3010



1 件 薄板 1×1

橙色 · 3024




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 62 步


主模型

本步取 7 件零件




1 件 砖 1×1

红色 · 3005




1 件 砖 1×2

橙色 · 3004



1 件 薄板 1×1

红色 · 3024




1 件 薄板 1×1

深橙色 · 3024




1 件 砖 1×1

橙色 · 3005




1 件 砖 1×4

橙色 · 3010



1 件 薄板 1×1

Nougat · 3024




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 63 步


主模型 · 转动模型，按图调整观察方向

本步取 7 件零件




1 件 砖 1×2

红色 · 3004




1 件 砖 1×2

橙色 · 3004




2 件 薄板 1×1

橙色 · 3024




1 件 薄板 1×1

深橙色 · 3024




1 件 薄板 1×2

Bright_Light_Orange · 3023



1 件 薄板 1×2

深橙色 · 3023




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 64 步


主模型 · 转动模型，按图调整观察方向

本步取 8 件零件




1 件 薄板 1×1

红色 · 3024




2 件 薄板 1×1

橙色 · 3024




1 件 薄板 1×1

Nougat · 3024




1 件 薄板 1×1

深橙色 · 3024




1 件 薄板 1×2

红色 · 3023




1 件 薄板 1×2

橙色 · 3023



1 件 薄板 1×3

橙色 · 3623




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 65 步


主模型 · 转动模型，按图调整观察方向

本步取 7 件零件




1 件 薄板 1×1

黑色 · 3024




2 件 薄板 1×1

红色 · 3024




1 件 薄板 1×1

白色 · 3024




1 件 薄板 1×1

Dark_Brown · 3024




1 件 薄板 1×2

红色 · 3023



1 件 薄板 1×2

橙色 · 3023




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 66 步


主模型

本步取 7 件零件




1 件 薄板 1×1

白色 · 3024




1 件 薄板 1×2

黑色 · 3023




1 件 薄板 2×4

橙色 · 3020




1 件 33° 斜面砖 3×1

橙色 · 4286




1 件 光面板 1×1

橙色 · 3070b



2 件 光面板 1×1

Bright_Light_Orange · 3070b




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 67 步


主模型 · 转动模型，按图调整观察方向

本步取 7 件零件




1 件 砖 1×1

深橙色 · 3005




1 件 薄板 1×1

红色 · 3024




1 件 薄板 1×1

浅褐色 · 3024




3 件 薄板 1×1

橙色 · 3024



1 件 薄板 1×2

橙色 · 3023




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 68 步


主模型

本步取 9 件零件




1 件 薄板 1×1

黑色 · 3024




2 件 薄板 1×1

白色 · 3024




2 件 薄板 1×1

橙色 · 3024




1 件 薄板 1×3

橙色 · 3623




1 件 薄板 1×1

红色 · 3024




1 件 薄板 1×1

浅褐色 · 3024



1 件 薄板 1×1

Dark_Brown · 3024




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 69 步


主模型 · 转动模型，按图调整观察方向

本步取 7 件零件




1 件 薄板 1×1

黑色 · 3024




1 件 薄板 1×1

白色 · 3024




1 件 薄板 1×1

Dark_Brown · 3024




1 件 薄板 1×3

橙色 · 3623




1 件 薄板 1×1

红色 · 3024




1 件 薄板 1×1

橙色 · 3024



1 件 薄板 1×2

橙色 · 3023




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 70 步


主模型 · 转动模型，按图调整观察方向

本步取 7 件零件




1 件 砖 1×2

白色 · 3004




1 件 砖 1×2

橙色 · 3004




1 件 砖 1×3

橙色 · 3622




1 件 砖 1×4

橙色 · 3010




1 件 薄板 1×1

红色 · 3024



2 件 薄板 1×1

白色 · 3024




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 71 步


主模型

本步取 6 件零件




1 件 砖 1×1

红色 · 3005




1 件 砖 1×3

白色 · 3622




1 件 砖 1×4

白色 · 3010




1 件 砖 1×4

橙色 · 3010




1 件 薄板 1×1

红棕色 · 3024



1 件 薄板 1×1

深橙色 · 3024




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 72 步


主模型

本步取 7 件零件




1 件 砖 1×1

红色 · 3005




1 件 砖 1×4

橙色 · 3010




2 件 砖 1×6

橙色 · 3009




1 件 砖 1×8

橙色 · 3008




1 件 薄板 1×1

橙色 · 3024



1 件 薄板 1×1

Nougat · 3024




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 73 步


主模型 · 转动模型，按图调整观察方向

本步取 7 件零件




1 件 砖 1×1

红色 · 3005




2 件 砖 1×4

橙色 · 3010




2 件 薄板 1×1

浅褐色 · 3024




1 件 薄板 1×1

红棕色 · 3024



1 件 薄板 1×1

Dark_Brown · 3024




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 74 步


主模型

本步取 9 件零件




1 件 薄板 1×1

红色 · 3024




1 件 薄板 1×1

浅褐色 · 3024




4 件 薄板 1×1

橙色 · 3024




2 件 薄板 1×2

红色 · 3023



1 件 薄板 1×2

橙色 · 3023




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 75 步


主模型 · 转动模型，按图调整观察方向

本步取 4 件零件




1 件 薄板 1×1

红色 · 3024



3 件 薄板 1×1

橙色 · 3024




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 76 步


主模型 · 转动模型，按图调整观察方向

本步取 7 件零件




1 件 薄板 1×1

红色 · 3024




2 件 薄板 1×1

浅褐色 · 3024




2 件 薄板 1×1

橙色 · 3024



2 件 薄板 1×2

红色 · 3023




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。


第 77 步

主模型 · 转动模型，按图调整观察方向


本步取 9 件零件




1 件 砖 1×2
白色 · 3004




1 件 砖 1×3
白色 · 3622




1 件 砖 1×4
白色 · 3010




1 件 砖 1×8
橙色 · 3008




1 件 砖 1×2
橙色 · 3004




1 件 砖 1×3
橙色 · 3622



1 件 砖 1×4
橙色 · 3010



2 件 薄板 1×1
白色 · 3024




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 78 步


主模型 · 转动模型，按图调整观察方向

本步取 7 件零件




1 件 砖 1×2

红色 · 3004




2 件 砖 1×4

橙色 · 3010




1 件 砖 1×8

橙色 · 3008




1 件 薄板 1×2

红色 · 3023




1 件 薄板 1×3

橙色 · 3623



1 件 薄板 1×6

橙色 · 3666



黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 79 步


主模型 · 转动模型，按图调整观察方向

本步取 7 件零件




2 件 砖 1×1

浅褐色 · 3005




1 件 砖 1×2

橙色 · 3004




1 件 砖 1×3

橙色 · 3622




1 件 砖 1×4

橙色 · 3010



2 件 薄板 1×1

红色 · 3024




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 80 步


主模型 · 转动模型，按图调整观察方向

本步取 8 件零件




1 件 薄板 1×1

红色 · 3024




2 件 薄板 1×1

白色 · 3024




1 件 薄板 1×1

橙色 · 3024




3 件 薄板 1×1

深橙色 · 3024



1 件 薄板 1×8

橙色 · 3460




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 81 步


主模型

本步取 7 件零件




4 件 薄板 1×1

橙色 · 3024




1 件 薄板 1×2

橙色 · 3023




1 件 薄板 1×3

橙色 · 3623



1 件 薄板 1×6

橙色 · 3666




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 82 步


主模型 · 转动模型，按图调整观察方向

本步取 9 件零件




1 件 砖 1×2

橙色 · 3004




1 件 薄板 1×2

白色 · 3023




1 件 薄板 1×3

橙色 · 3623




2 件 薄板 1×6

橙色 · 3666




2 件 薄板 1×1

橙色 · 3024




1 件 薄板 1×3

白色 · 3623



1 件 薄板 1×4

白色 · 3710




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 83 步


主模型

本步取 7 件零件




1 件 砖 1×3

橙色 · 3622




1 件 砖 1×6

橙色 · 3009




2 件 薄板 1×3

橙色 · 3623




1 件 砖 1×4

橙色 · 3010



2 件 薄板 1×1

浅褐色 · 3024




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 84 步


主模型 · 转动模型，按图调整观察方向

本步取 7 件零件




1 件 薄板 1×1

橙色 · 3024




1 件 薄板 1×3

橙色 · 3623




2 件 薄板 1×4

橙色 · 3710




1 件 薄板 1×6

橙色 · 3666




1 件 45° 反斜面砖 2×1

橙色 · 3665



1 件 45° 反斜面砖 2×2

橙色 · 3660




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。


第 85 步

主模型 · 转动模型，按图调整观察方向


本步取 9 件零件




1 件 薄板 1×1
白色 · 3024




2 件 薄板 1×3
白色 · 3623




1 件 薄板 1×8
橙色 · 3460




3 件 薄板 1×1
浅褐色 · 3024



1 件 薄板 1×6
橙色 · 3666



1 件 45° 反斜面砖 2×2
白色 · 3660




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 86 步


主模型 · 转动模型，按图调整观察方向

本步取 7 件零件




2 件 薄板 1×2

橙色 · 3023




2 件 薄板 1×3

橙色 · 3623




1 件 薄板 1×4

橙色 · 3710



2 件 薄板 1×6

橙色 · 3666




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 87 步


主模型

本步取 5 件零件




1 件 薄板 1×1

橙色 · 3024




1 件 薄板 1×1

Bright_Light_Orange · 3024




1 件 薄板 1×2

橙色 · 3023




1 件 光面板 1×2

橙色 · 3069b



1 件 光面板 1×4

橙色 · 2431




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 88 步


主模型

本步取 7 件零件




1 件 砖 1×1

红棕色 · 3005




1 件 薄板 1×1

橙色 · 3024




1 件 薄板 1×2

橙色 · 3023




2 件 薄板 1×6

橙色 · 3666




1 件 45° 斜面砖 2×1

橙色 · 3040b



1 件 光面板 1×1

橙色 · 3070b




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 89 步


主模型 · 转动模型，按图调整观察方向

本步取 7 件零件




2 件 薄板 1×1

白色 · 3024




2 件 薄板 1×4

白色 · 3710




1 件 光面板 2×2

橙色 · 3068b




1 件 薄板 1×1

橙色 · 3024



1 件 薄板 1×6

橙色 · 3666




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 90 步


主模型 · 转动模型，按图调整观察方向

本步取 7 件零件




1 件 薄板 2×6

橙色 · 3795




1 件 光面板 1×1

橙色 · 3070b




4 件 光面板 1×2

橙色 · 3069b



1 件 光面板 1×4

橙色 · 2431




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 91 步


主模型

本步取 7 件零件




1 件 砖 1×1

深橙色 · 3005




1 件 薄板 1×1

白色 · 3024




1 件 薄板 1×1

Bright_Light_Orange · 3024




1 件 薄板 1×3

橙色 · 3623




1 件 薄板 2×2

橙色 · 3022



2 件 光面板 1×1

橙色 · 3070b



黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 92 步


主模型

本步取 7 件零件




1 件 砖 1×1

橙色 · 3005




1 件 薄板 1×2

橙色 · 3023




2 件 薄板 1×3

橙色 · 3623




1 件 薄板 1×6

橙色 · 3666




1 件 薄板 1×8

橙色 · 3460



1 件 45° 反斜面砖 2×2

橙色 · 3660




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 93 步


主模型 · 转动模型，按图调整观察方向

本步取 9 件零件




1 件 砖 1×1

Dark_Brown · 3005




1 件 砖 1×2

白色 · 3004



1 件 薄板 1×1

Bright_Light_Orange · 3024




1 件 光面板 1×1

白色 · 3070b




1 件 光面板 1×1

浅褐色 · 3070b




1 件 光面板 1×2

白色 · 3069b




2 件 光面板 1×4

白色 · 2431



1 件 光面板 1×4

橙色 · 2431




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 94 步


主模型

本步取 7 件零件




2 件 光面板 1×1

白色 · 3070b




2 件 光面板 1×1

橙色 · 3070b




2 件 光面板 1×2

橙色 · 3069b



1 件 光面板 2×2

橙色 · 3068b




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 95 步


主模型

本步取 7 件零件




1 件 薄板 1×2

橙色 · 3023




1 件 薄板 1×3

橙色 · 3623




1 件 光面板 1×1

橙色 · 3070b




2 件 光面板 1×2

橙色 · 3069b



2 件 光面板 1×4

橙色 · 2431




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 96 步


主模型 · 转动模型，按图调整观察方向

本步取 7 件零件




1 件 砖 1×1

白色 · 3005




1 件 砖 1×1

Dark_Brown · 3005




1 件 砖 1×2

白色 · 3004




1 件 砖 1×4

橙色 · 3010




2 件 薄板 1×1

橙色 · 3024



1 件 薄板 1×1

浅蓝灰色 · 3024




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 97 步


主模型 · 转动模型，按图调整观察方向

本步取 8 件零件




1 件 薄板 1×1

橙色 · 3024




1 件 薄板 1×1

浅蓝灰色 · 3024




1 件 薄板 2×8

橙色 · 3034




4 件 光面板 1×4

橙色 · 2431



1 件 光面板 2×2

橙色 · 3068b




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 98 步


主模型

本步取 7 件零件




1 件 薄板 1×1

橙色 · 3024




1 件 薄板 1×1

Nougat · 3024




1 件 薄板 1×1

深橙色 · 3024




1 件 薄板 1×2

红色 · 3023




2 件 薄板 2×8

橙色 · 3034



1 件 光面板 1×1

橙色 · 3070b




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 99 步


主模型 · 转动模型，按图调整观察方向

本步取 7 件零件




2 件 薄板 1×1

白色 · 3024




1 件 薄板 1×1

浅褐色 · 3024




1 件 薄板 1×1

深蓝灰色 · 3024




1 件 薄板 1×1

Dark_Brown · 3024




1 件 光面板 1×1

橙色 · 3070b



1 件 光面板 1×2

橙色 · 3069b




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 100 步


主模型

本步取 6 件零件




1 件 光面板 1×1

橙色 · 3070b




1 件 光面板 1×1

深橙色 · 3070b




1 件 光面板 1×2

红色 · 3069b




2 件 光面板 1×4

橙色 · 2431



1 件 光面板 2×2

橙色 · 3068b




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 101 步


主模型

本步取 6 件零件




1 件 砖 1×1

白色 · 3005




1 件 薄板 1×1

红棕色 · 3024




1 件 薄板 1×1

浅蓝灰色 · 3024




1 件 薄板 1×2

白色 · 3023




1 件 薄板 1×3

白色 · 3623



1 件 薄板 2×2

白色 · 3022




黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 102 步


主模型

本步取 5 件零件




1 件 薄板 1×1

深褐色 · 3024




1 件 薄板 1×1

红棕色 · 3024




1 件 薄板 1×2

白色 · 3023




1 件 薄板 1×3

白色 · 3623



1 件 薄板 2×2

白色 · 3022



黄色边线：本步新增内容。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。

第 103 步


主模型

本步取 9 件零件




3 件 光面板 1×1

黑色 · 3070b




3 件 光面板 1×1

浅蓝灰色 · 3070b




1 件 光面板 1×1

深蓝灰色 · 3070b




1 件 光面板 1×2

黑色 · 3069b



1 件 光面板 1×2

Dark_Brown · 3069b




黄色边线：本步新增内容。 本步另有补充视角，见下一页。

计划已标记静力风险，需支撑；本步骤未完成验证。


第 103 步 · 两侧观察

同一拼搭状态的两个观察方向；请先完成本步，再转动模型查看。

原步骤视角



另一侧视角（水平转动 180°）



两图展示同一步；原步骤图用于定位新增内容，另一侧用于观察结构。