Начальнику Поставского РГС Жданковичу Н.Д.

В связи с необходимостью проведения работ по ремонту телеметрии на ШРП №8/5/1/2/7/9 прошу вас приобрести Магнитоконтактные НО-03I (MPS-50) в количестве 14шт., установлено на данный момент механические концевые датчики сделаны заводом негерметично и из-за влажного климата происходит окисление контактов. Начинает срабатывать размыкание контактов, и приводит к ложным показаниям на срабатывание открытия дверей ШРП .

Мастер

Д.И. Генис

04 Д.И. Генис тел 21011 07.12.2020