

Título de Plática:	Peligros al soldar
--------------------	---------------------------

La soldadura es una actividad laboral peligrosa que expone a más de medio millón de trabajadores a riesgos para la salud y la seguridad cada año. Las medidas de seguridad en soldadura están diseñadas para proteger a los empleados de los peligros de la soldadura.

Ejemplos de peligros de soldadura y corte



Equipo de protección personal básico para soldador es:



Precauciones y consejos

- Comunique sus preocupaciones a un supervisor para que se pueda comprobar su exposición a las sustancias de los humos de soldadura.
- Para proteger a los trabajadores del calor, los incendios, la electrocución y las quemaduras, se puede utilizar ropa resistente al fuego y la electricidad, protecciones para las manos, guantes de soldadura, delantales y botas.
- Las orejeras y los tapones para los oídos también pueden proteger a los trabajadores contra el ruido.
- Realice procedimientos de bloqueo y etiquetado al realizar reparaciones. Sólo los técnicos de reparación cualificados deben revisar o reparar los equipos de soldadura.

¿Qué opinas del tema de hoy? ¡Comparte alguna experiencia similar al tema de hoy! ¿Puedes prevenir algún riesgo similar en tu trabajo o en tu hogar?

IBM: 46473

Nombre: **JONATHAN BARRON**

Fecha: 16 Oct, 2024

Recuerda **vivir** las
TRES RESPONSABILIDADES de
seguridad y **cumple**
constantemente las
10 REGLAS CRÍTICAS

