



Título de Plática: Trabajos de corte y soldadura (trabajos en caliente).

Los trabajos de soldadura y corte son procesos industriales esenciales que requieren medidas de seguridad estrictas para prevenir riesgos laborales.

Las actividades de soldadura y corte incluyen todos los procesos que se desarrollan para unir, separar o perforar metales, fundamentales en diversas industrias, como la construcción y la manufactura.

La **NOM-027-STPS-2008** establece las condiciones de seguridad e higiene que deben seguirse durante las actividades de soldadura y corte en México, tiene como objetivo prevenir riesgos laborales y establece obligaciones tanto para empleadores como para trabajadores.

- **Evaluación de riesgos:** Identificar condiciones inseguras y establecer medidas preventivas.
- **Equipo de protección personal (EPP):** Uso de caretas, guantes, y otros equipos de protección para garantizar la seguridad de los trabajadores.
- **Permisos de trabajo en caliente:** Es necesario obtener un permiso antes de realizar trabajos que generen calor o chispa.

RIESGOS EN TRABAJOS

Seguridad Industrial Safety First

CORTE Y SOLDADURA

INCENDIOS Y EXPLOSIONES

La presencia de materiales inflamables incrementa el riesgo de accidentes graves.



RIESGOS FISICOS

Incluye cortes, golpes, atrapamientos, caídas, entre otros riesgos asociados.



DESCARGAS ELÉCTRICAS

Un manejo inadecuado de los equipos puede ocasionar electrocuciones.



Por Herminio Feliciano

Principales riesgos:

- Quemaduras por contacto con metal caliente, chispas o llama.
- Incendios o explosiones por presencia de materiales inflamables.
- Daños oculares por exposición a la radiación del arco eléctrico.
- Inhalación de humos tóxicos generados por los metales y recubrimientos.
- Electrocución por equipos mal conectados o húmedos.

Medidas de prevención.

- Uso obligatorio de EPP especializado. Máscara de soldar con filtro adecuado, guantes de cuero, mandil, lentes de seguridad, ropa ignífuga y calzado dieléctrico.
- Inspección del área antes de soldar o cortar. Retirar materiales inflamables, colocar pantallas o cortinas ignífugas, y tener extintores cerca.
- Ventilación adecuada. Trabajar en espacios ventilados o usar extractores para evitar

acumulación de gases.

- Revisión del equipo antes de usar. Verificar cables, conexiones, mangueras y reguladores en buen estado.
- Permiso de trabajo para tareas en caliente. Especialmente en espacios confinados o zonas con riesgo de incendio.
- Nunca trabajar solo. Siempre debe haber un compañero cerca en caso de emergencia.

Errores comunes que debemos evitar.

- Soldar sin protección ocular o con ropa sintética.
- Dejar el cilindro de gas sin asegurar o cerca del calor.
- No revisar fugas en mangueras o conexiones.
- No limpiar el área de trabajo antes de iniciar.

Riesgos en Soldadura



Daño ocular



Quemaduras



Riesgos respiratorios



Incendio y explosión



Shock eléctrico



Ruido



Ergonomía

“Protégete, protege a tus compañeros y protege el entorno. La seguridad empieza antes de encender el equipo.”

¿Qué opinas del tema de hoy? ¡Comparte alguna experiencia similar al tema de hoy! ¿Puedes prevenir algún riesgo similar en tu trabajo o en tu hogar?

IBM: 59562

Nombre: **Selene Rivera**

Fecha: **16/06/2026**



Recuerda **vivir** las
TRES RESPONSABILIDADES de
seguridad y **cumple**
constantemente las
10 REGLAS CRÍTICAS



Verlo > Hago de la Seguridad un Valor Personal, identificando riesgos y tomando decisiones que me protegen.

Me Adueno > Doy soporte a mis compañeros y los detengo antes de que tomen una mala decisión que afecte su seguridad.

Lo Resuelvo > Siempre busco la forma más segura de hacer el trabajo, escuchando y aceptando de forma positiva toda retroalimentación en seguridad.