



Título de Plática: Protección de maquinaria – cabello suelto, ropa, etc.

El uso de ropa suelta, cabello sin recoger y joyería en entornos industriales o con maquinaria representa riesgos importantes de atrapamiento y lesiones graves.

Existen incidentes en los que los agujeros o desgarros en la ropa han atrapado los controles del equipo y han causado movimientos no deseados que conducen a lesiones y daños a la propiedad. Las cuerdas y capuchas de las sudaderas con capucha pueden quedar fácilmente atrapadas en las piezas giratorias cuando se trabaja alrededor de equipos giratorios u otros tipos de equipos móviles.

Los pantalones holgados, los lazos para el cuello y los cordones de zapatos sin atarse son solo algunos ejemplos de peligros de ropa suelta en el lugar de trabajo. Las camisas, las chaquetas y otros elementos de solapa que no estén dentro del pantalón pueden ser atraídos hacia las correas, los ejes, los engranajes, las poleas, las cadenas u otras piezas giratorias, recíprocas o móviles.

Una prenda suelta puede quedar fácilmente enganchada en engranajes, correas o rodillos, arrastrando al trabajador hacia la máquina. Esto puede provocar lesiones graves, desde cortes y contusiones hasta amputaciones. La prevención en este caso implica el uso de ropa ajustada y el mantenimiento de una distancia segura de las partes en movimiento.

Cómo prevenir peligros en el lugar de trabajo:

Uso de ropa ajustada: Evitar la ropa suelta, especialmente las que pueden engancharse en partes móviles de la maquinaria.

Recogida del cabello: Usar redes, gorros o cofia para evitar que el cabello se enrolle en piezas giratorias.

Prohibición del uso de joyería: Prohibir el uso de joyería en áreas operativas para prevenir enganches y riesgos eléctricos.

Inspección regular: Inspeccionar la ropa en busca de rasgaduras, agujeros y otros daños antes de usarla.

Uso de EPI: Utilizar ropa de protección individual (EPI) diseñada para minimizar riesgos de atrapamiento.

Estas medidas ayudan a reducir el riesgo de accidentes de trabajo y a proteger la integridad física de los trabajadores en entornos industriales.

- **Ropa suelta:** Puede engancharse en partes móviles de máquinas (ejes, engranajes, bandas transportadoras).
Consecuencia: Atrapamiento, amputaciones, fracturas o incluso accidentes fatales.
Medida preventiva: Usar ropa ajustada, uniforme adecuado y evitar mangas largas sin ajuste.
- **Cabello suelto:** El cabello puede enrollarse en piezas giratorias.
Consecuencia: Lesiones en el cuero cabelludo, cuello o incluso muerte por estrangulamiento.
Medida preventiva: Recoger el cabello con redes, gorros o cofia.
- **Joyería (anillos, pulseras, cadenas, relojes).** Enganche en maquinaria, riesgo.
Consecuencia: Desgarros, amputación de dedos, electrocución.
Medida preventiva: Prohibir el uso de joyería en áreas operativas.



“¡Cuidado! El uso de anillos, relojes, pulseras, cadenas, cabello largo suelto, ropa amplia o corbata en trabajos de producción puede ocasionar accidentes con graves lesiones”

¿Qué opinas del tema de hoy? ¡Comparte alguna experiencia similar al tema de hoy! ¿Puedes prevenir algún riesgo similar en tú trabajo o en tu hogar?

IBM: M57723

Nombre: **María del Carmen Bazán Arredondo**

Fecha: **26/07/2026**



Recuerda **vivir** las
TRES RESPONSABILIDADES de
seguridad y **cumple**
constantemente las
10 REGLAS CRÍTICAS



Verlo > Hago de la Seguridad un Valor Personal, identificando riesgos y tomando decisiones que me protegen.

Me Adueno > Doy soporte a mis compañeros y los detengo antes de que tomen una mala decisión que afecte su seguridad.

Lo Resuelvo > Siempre busco la forma más segura de hacer el trabajo, escuchando y aceptando de forma positiva toda retroalimentación en seguridad.