

Incidente con Lesión Grave en Conversión Hig.

Observa, Reporta, Soluciona, Involúcrate.



Fecha: 22 de junio de 2025
Planta: Ramos Arizpe
Lugar del Evento (área / máquina): Máquina L-5
Agente que provocó la lesión: Nip entre rodillos
Lesión: Contusión en brazo derecho

☒ Empleado ☐ Contratista
Puesto: Operador de centros
Tiempo de Incapacidad: 17 días

Descripción del Evento:

Un trabajador (embobinador) da impulso (juego) de la parte frontal de la máquina con la guía previamente enhebrada y otro operador se localiza en mezanine entre rebobinador y grabador. Al hacer la operación entre dos personas se tiene el atrapamiento en el nip del rodillo de hule y el grabador.



Causas:

INMEDIATAS	BÁSICAS	RAÍZ
Interacción de dos personas en paso de guía. No seguir procedimiento. Falta de paso de guía	Por ahorro de tiempo y tolerancia al riesgo Estándares de trabajo inadecuados. Mantenimiento inadecuado	*Falta de liderazgo y compromiso con la política de seguridad. * Estándares de supervisión inadecuados Estándares de mantenimiento inadecuados

Acciones Correctivas:	Recordatorios de Seguridad:
1. Cumplimiento a roles y responsabilidades del supervisor. 2. Instalar pasos de guía. 3. Seguimiento a KPI's por supervisor semanal.	- Liderazgo en EHS - Programas de mantenimiento



EHS

¿Que opinas sobre lo ocurrido?

Queremos saber que opinas sobre el incidente que acabas de leer y si tienes alguna retroalimentación o mejora, háznosla saber.

Da clic o
escanea

