

Evento Centinela con lesión grave

Fecha: 04072025

Planta: Ramos Arizpe

Lugar del Evento (área/máquina): Salida de embobinadora dos colindancias con Rollo Duro

Observa, Reporta, Soluciona, Involúcrate.

Categoría:
Eventos con equipos
móviles



Descripción del Evento:

El montacarguista entra al área de salida de bobina, con el ROLL CLAMP abierto e impacta la bobina B, que a su vez impacta la bobina A, desplazando las bobinas y atrapando la pierna del señor Fernando contra la guarda.



Causas:

INMEDIATAS

Causa

Operador no sigue procedimiento de operación segura para equipo móvil.

Bobinas invaden pasillo de montacargas.

BÁSICAS

Causa

Motivación inadecuada para seguir los procedimientos estándar para operación de equipo móvil

Área de descarga de bobinas restringida

RAÍZ

Causa

Prácticas de trabajo inadecuadas permitidas.
Estándares de supervisión inadecuados

Acciones Correctivas:

1. Difusión del incidente
2. Seguimiento con OPT´s al procedimiento de operación segura de equipo móvil.
3. Modificar el área de salida de bobinas para tener más espacio.

Recordatorios de Seguridad:

- Operación segura de montacargas.



Kimberly-Clark de México



EHS

¿Que opinas sobre lo ocurrido?

Queremos saber que opinas sobre el incidente que acabas de leer y si tienes alguna retroalimentación o mejora, háznosla saber.

Da clic o
escanea

