BBVA

Nº Orden: 40383945

Tipo Orden: Z001 - BBVA - Actuación Correctiva

Proveedor: 119297 A & R CONSTRUCCIONES SA DE CV

Fecha Inicio: 23.05.2017

Hora Inicio: 09:23:23

Motivo Orden: PP1 PUERTA PRINCIPAL

Síntoma: MMCER/CA-03 PUERTAS PRINCIPAL

Prioridad: 1.Critica= 24 H

Siniestro: No

Ubicación Técnica: MX11000549-10-08 CARPINTERÍA/CERRAJER

Planta: PB Oficina: 1057

Ceco: MX11001057 CENTRAL CAMIONERA

Coordinador: INM OCCIDENTE

Emplazamiento: Calzada Independencia Sur Y Niños Héroes 980, 44180 Jalisco

Usuario Notificador: 10018268 TORRES SANCHEZ, OMAR

Telf. Contacto: 013336143638

e-mail contacto: OMAR.TORRES.1@BBVA.COM

Nº Op.	Operación	ОК
0010	PP1 PUERTA PRINCIPAL	- OK

DESCRIPCIÓN ORDEN:

REPORTE: (PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL ESTA VENCIDA Y RAYA EL PISO,

CUASTRA TRABAJO ABRIRLA)

NOMBRE:OMAR . TORRES SANCHEZ

omar.torres.1@bbva.com NUM. RESPONSABLE: NÓMINA: M 9084331 CR: MX11001057

SUC:CENTRAL CAMIONERA

NÚMERO DE TELÉFONO: 3336143638 EXT. 15

DIVISION:OCCIDENTE





Nº Orden: 40383945

Tipo Orden: Z001 - BBVA - Actuación Correctiva

Proveedor: 119297 A & R CONSTRUCCIONES SA DE CV

Fecha Inicio: 23.05.2017

Hora Inicio: 09:23:23

Jambara / 1100		EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALC
lombre Julan	La rapidez con la que se atendió su solicitud	/			mr and
(offes	por Mesa de Control de Reportes fue:	V			
SANCHO	La Disponibilidad mostrada por el personal		100		
rma:	La Atención y Actitud del Servicio recibida por				
ESE PE	el personal técnico fue:				
Sello	La solución a su Problema fue:	1			
1876	Como considera la capacidad del personal?				

Datos a completar por el proveedor:

Fecha Atendido:


Hora Atendido: 00:00:00

Causa:

Fecha Realizado:

Hora Realizado: 00:00:00 Fecha Programado:

Hora Programado: 00:00:00



DIRECCION DE ADMINISTRACION DE INMUEBLES SUBDIRECCION DE MANTENIMIENTO A SUCURSALES

		CENTRO RESPONSABLE		FE	СНА	
SUCURSAL: C.C. VIRJA		1057	21/11			1012
PERSONA QUE REPORTA:		REPORTE N°	-	I way	0/0	+10+
PERSONA QUE RECIBE REPORTE:		TELEFONO:	(a)	10000		
		HORA DE ORIGEN:				
ECHA DE ORIGEN:		HORA DE LLEGADA:				
		HORA DE SALIDA: _				
INMUEBLE		TIPO DE SERVICIO				
		MOBILIARIO				
pulitas de cristal se realizo la repara de las dos pulvita se desprioritarión nidra ulidas culuca	ingreso dres laidh ajuste laidh ajuste las de ingr crìstales p crìon de cri	REPORTADO Y COMENTARIOS A de autoservicios est A livelación camba Los o a area de autoreas y se aiverta La les puertas y a	an cald o de a oservioi ron bis vate -	las Octo Ios agva	vátí s	ente
ANTIDAD UNIDAD	MATERIAL EN	MPLEADO EN LA REPARACION CONCEPTO				
	no Manzo	COORDINADOR INMU	EBLES BANCO	MER		
nbre: Abelardo Rive	no Manzo	COORDINADOR INMU				
nbre: Abelardo Rive	EXCLUSIVO PARA	SER LLENADO POR EL USUARIO	Excelente		Regular	Malo
nbre. Alelardo Fine	EXCLUSIVO PARA 1 La Rapidez con la quesa de Control de Re	SER LLENADO POR EL USUARIO que se atendió su solicitud por la portes fue:			Regular	Malo
nbre. Alelardo Fine	EXCLUSIVO PARA 1 La Rapidez con la q Mesa de Control de Re 2 La Disponibilidad m	SER LLENADO POR EL USUARIO			Regular	Malo
nbre: Alelardon Five	EXCLUSIVO PARA 1 La Rapidez con la q Mesa de Control de Re 2 La Disponibilidad n fue:	SER LLENADO POR EL USUARIO que se atendió su solicitud por la portes fue: nostrada por el personal técnico			Regular	Maio
mbre: Alelardon fine ma: mar:	EXCLUSIVO PARA 1 La Rapidez con la q Mesa de Control de Re 2 La Disponibilidad m fue: 3 La Atención y Actitu personal técnico fue:	SER LLENADO POR EL USUARIO que se atendió su solicitud por la sportes fue: nostrada por el personal técnico ad de Servicio recibida por el			Regular	Malo
mbre: Alelandon five	EXCLUSIVO PARA 1 La Rapidez con la q Mesa de Control de Re 2 La Disponibilidad n fue: 3 La Atención y Actito personal técnico fue: 4 La Solución a su Pro	SER LLENADO POR EL USUARIO que se atendió su solicitud por la suportes fue: nostrada por el personal técnico ad de Servicio recibida por el soblema fue:			Regular	Malo
mbre: Alefavdon Five ma: Sello	EXCLUSIVO PARA 1 La Rapidez con la q Mesa de Control de Re 2 La Disponibilidad n fue: 3 La Atención y Actito personal técnico fue: 4 La Solución a su Pro	SER LLENADO POR EL USUARIO que se atendió su solicitud por la sportes fue: nostrada por el personal técnico ad de Servicio recibida por el			Regular	Malo
mbre: Alelandon fine ma: mar:	EXCLUSIVO PARA 1 La Rapidez con la q Mesa de Control de Re 2 La Disponibilidad n fue: 3 La Atención y Actito personal técnico fue: 4 La Solución a su Pro	SER LLENADO POR EL USUARIO que se atendió su solicitud por la suportes fue: nostrada por el personal técnico ad de Servicio recibida por el soblema fue:			Regular	Malo

Pag. 1 de 1

	ormato de validación	trabajas	
CR: 1657	Sucursal: (3.0. V &	2 A	Fecha: 31/M. No. Ticket/ODC nte de puertas
Sistema Electrico Sistema Hidrosanitario Aire Acondicionado UPS / Baterías Plantas de Emergencia	Elevadores y M Acabados y Al Señalización Interna	Mobiliario bañilerias	Cerrajería y Cancelería Limpieza Impermeabilización Estacionamientos Pisos / Muros
Firma Subdirector Re	A-1201	Firma P	THE LOCAL PROPERTY OF THE PARTY