



Tipo de Orden: BBVA - Actuación Correctiva

Proveedor: 119297 A & R CONSTRUCCIONES SA DE CV

Fecha de Apertura: 2017/11/09 09:47:48

Síntoma: PISOS MMADEC/C-01

Prioridad: 2.Urgente <= 144H Siniestro: NO

Motivo de la Orden: PC PM3 Instalaciones [La altura de estib

Descripción de la Orden: PC PM3 Instalaciones [La altura de estibas en archivos y cuartos de papelería no afecta la operación de equipos en techo como son: detectores de humo y lámparas] LA ALTURA DE ESTIBAS EN EL AREA DE ARCHIVOS, ASI COMO EN EL CUARTO DE PAPELERIA AFECTAN LA OPERACIÓN DE EQUIPOS EN EL TECHO, COMO SON: DETECTORES DE HUMO, LAMPARAS, A.A. POR LO QUE SE SOLICITA SU AJUSTE. URIANGATO MORELOS, MORELOS 9 COL. CENTRO C.P. 38980 URIANGATO, MOR.,, 445 4570208, BAJÍO,, BC,

Usuario Notificador: MB63509 Teléfono: 445 4570208

Ubicación Técnica: MX11000230-10-06 ADECENT. /CONSERVACI

Oficina: 0362

CECO: MX11000362 URIANGATO MORELOS

Coordinador: INM BAJÍO

Emplazamiento: AV. MORELOS 9, 38980 URIANGATO (Guanajuato)

Usuario: M905871

La rapidez con la que se atendió su solicitud por Mesa EXCELENTE

de Control de reportes fue:

La disponibilidad mostrada por el personal técnico fue: EXCELENTE

La atención y actitud del servicio recibidas por el

personal técnico fue:

EXCELENTE

La solución a su problema fue:

EXCELENTE

¿Cómo considera la capacidad del personal?:

EXCELENTE

Nombre del Operario: Pedro Rojano daniel ramirez

Fecha de Atención: 2017/11/17 14:09:11

Tipo: Terminada, NO se emplearon materiales

Descripción de la Actuación: -

Mano de Obra: -

Materiales: -

Imagen Adjunta 1



Imagen Adjunta 2

