

DIRECCION DE ADMINISTRACION DE INMUEBLES SUBDIRECCION DE MANTENIMIENTO A SUCURSALE



COBBIN	LCCION DE MAINT	LINIMITENTO A SUCURSALES	APP	morto impi	-
CONSERVACION	CENTRO RESPONSABLE		A&R construccione		
SUC. CENTRAL CON	1057	FECHA			
PERSONA QUE REPORTA: OU GY DOMICILIO: AV. CALSADA PERSONA QUE RECIBE REPORTE: A FECHA DE ORIGEN:	TOICE S	AUCHEZ REPORTE Nº C	000040 66 (4-3) In:	50 90 6 - 38	
TAMMICPLE	TIPO DE	SERVICIO			
INMUEBLE	MOBI	LIARIO			
XV = +Tusca	PROBLEMA REPORTA	ADO Y COMENTARIOS			
Apertura de d de Aseo * camblo de CH	ala de	perilla	اد دره	G T VA	
CANTIDAD UNIDAD	Mapa de	CONCEPTO Perilla			
RESPONSABLE DE LA EMPI Nombre: Juan Autour Firma: Juan Autour	0 9050 0	COORDINADOR INM	UEBLES BANCO	MER	
Firma: MOBY33	1 La Rapidez con la desa de Control de Re 2 La Disponibilidad i fue: 3 La Atención y Act personal técnico fue:	mostrada por el personal técnico citud de Servicio recibida por el		Regular	Malo
ACUSEDDO DOS	4 La Solución a su Pro 5 ¿Cómo considera la	oblema fue: Capacidad técnica del personal?	0		

Datos del Proveedor (Logo, nombre, etc.)

	Formato de	validación	n, trabajos menor	es	
CR: 1057	Sucursal: C	era, Fecha: 1-17 No. Ticket / ODC 2000/0509050			
Acciones realizadas					1020
Descripción breve:	Abertura	Je	chapa	en poerta	se
cuarto ,	de Aseo	· /	caubio	de CHa	pa
Marcar con "x" donde corresp	onda				
Sistema Electrico		Elevadores y Escaleras		Cerrajería y Cancelería	
Sistema Hidrosanitario		Mobiliario		Limpleza	
Aire Acondicionado		Acabados y Albañilerias		Impermeabilización	
UPS / Baterías	Señal	ización Intern	a / Externa	Estacionamientos	
Plantas de Emergencia		Pinturas		Pisos / Muros	
Validación del servicio					
Observaciones del usuario:					
1057-C	2 1007-0-				
48	ancomer 12				
- 10 B	Hada				
REGISMO PAGE SE	S PARA DEPOSITO		Fire	ma Proveedor	
1057.ck	director Regional				
Tillia Sub	illector Regional		Firm	a Director DAR	