BBVA Bancomer



As	R construccione	10

	CONSE	RVACION		CENTRO RESPONSA		A&R			one		
SCC. C	LOCIETE	3 los	Isense.	1062	DLE	m/ .	-	СНА			
PERSONA QUE REPORTA: DOMICILIO: PERSONA QUE RECIBE REPORTE:				. REPO	REPORTE N° 40485/31 TELEFONO:						
FECHA DE ORIGEN:				HORA DE LLEGADA:							
	TN	IMITERIE	TIPO DE	SERVICIO							
INMUEBLE			MOBILIARIO								
			PROBLEMA REPORT	ADO Y COMENTARIO	•						
MATERIAL EMPLEADO EN LA REPARACION											
CANTIDAD	UNIDAD	PLA	FOR	CONCEPTO							
	RESPONSABLE	DE LA EM	PRESA	COORDINA	ADOR YAMA	HEDI EC D	ANGOM				
Nombre: Firma:	1082-02		_	COORDINA	ADOK INM	DERFE? R	ANCOM	ER			
7	E	EXC	LUSIVO PARA SER LI	ENADO POR EL USUA	RIO		TO MA				
Nombre:		AOS PARA DESTE DOCUMENTO DO CON EL ARIONO DE LA OFICA DEL OFICA DEL OFICA DE LA OFICA DE L	Mesa de Control de R 2 La Disponibilidad fue: 3 La Atención y Ac personal técnico fue:	mostrada por el persol titud de Servicio recib	nal técnico	/	Bueno	Regular	Malo		
BSERVACIONES	Y QUEJAS:	PAGO PAGO ACUENT	4 La Solución a su P	roblema fue: a Capacidad técnica del	personal?	/					

	Formato de validación, trabajos me	enores
CR:	Sucursal: Clopuston la Nov Monto final (sin IVA):	Pecha: 1- Sep Zor No. Ticket / ODC
Acciones realizadas		
Descripción breve: SE	CAMBIO PINFON EN	AREA DE
Marcar con "x" donde corresponda		
Sistema Electrico	Elevadores y Escaleras	Cerrajería y Cancelería
Sistema Hidrosanitario	Mobiliario	Limpieza
Aire Acondicionado	Acabados y Albañilerias	Impermeabilización
UPS / Baterías.	Señalización Interna / Externa	Estacionamientos
Plantas de Emergencia	Pinturas	Pisos / Muros
Observaciones del usuario: Claudia Firma y Sello	Calderon del Usuario	Firma Proveedor
Firma Subdired	ctor Regional	Firma Director DAR