

DIRECCION DE ADMINISTRACION DE INMUEBLES



TENIMIENTO A SUCURSALES A&R construccione
CENTRO RESPONSABLE FECHA
1052 07 11 17
. REPORTE N° 40572196 . TELEFONO: . HORA DE ORIGEN: 12:22 HORA DE LLEGADA: 9:40 . HORA DE SALIDA: 11:40
E SERVICIO
MOBILIARIO
DO EN LA REPARACION CONCEPTO PUENTA DE ESCRITORIO
COORDINADOR INMUEBLES BANCOMER
LENADO POR EL USUARIO a que se atendió su solicitud por la reportes fue: mostrada por el personal técnico ctitud de Servicio recibida por el roblema fue:

BBVA Bancomer 12

OBSERVACIONES Y QUEJAS:

FMS-050
Datos del Proveedor (Logo, nombre, etc.)

	Formato de validación, trabajos men	ores
CR: 1052	Sucursal: 5 DE FEBRERO Monto final (sin IVA):	Fecha: 071117
Acciones realizadas		
Descripción breve:		
INSTALACION	DE JALADERA PARA	PUERTA
	4 BISAGRAS EN MUEBLE DE EJECL	
Marcar con "x" donde correspond		
Sistema Electrico	Elevadores y Escaleras	Cerrajería y Cancelería
Sistema Hidrosanitario	Mobiliario	Limpieza
Aire Acondicionado	Acabados y Albañilerias	Impermeabilización
UPS / Baterías	Señalización Interna / Externa	Estacionamientos
Plantas de Emergencia	Pinturas	Pisos / Muros
Observaciones del usuario:	1025-04 1025-04	
Firma y sent	ACUEMBO CON EL ARTICULO 69 ISO	PCS PUMINEZ HDZ
Firma Subdire	Suc. Cusualdian del no constante de la serie del serie de la serie de la serie de la serie del serie de la serie del la serie de la serie	ma Director DAR
nmuebles Redes, 2015	. 0.7001	
medica nedea, 2013	1052-C4	Versión 1.0