

DIRECCION DE ADMINISTRACION DE INMUEBLES SUBDIRECCION DE MANTENIMIENTO A SUCURSALE

	1			
		1	1	
		4	1	
A o I	0	 -to		

CONC	SOBDIRECCION DE	MANTENIMIENTO A S UCURSALE	S A&R construccion
SUC. JAULER	MINA	CENTRO RESPONSABLE	FECHA
PERSONA QUE REPORTA: DOMICILIO: AUE. J PERSONA QUE RECIBE REP	ORTE: ADDIANA	REPORTE N°	EN: 12:07 ADA: 15:55
	TII	PO DE SERVICIO	
Q	NMUEBLE	MOBI	LIARIO
1	PROBLEMA RE	PORTADO Y COMENTARIOS	
ABER (A	PUERTA	PLEADO EN LA REPARACION CONCEPTO (LAUES	NO PUEDE
RESPONSABLE COMBINE CO	E DE LA EMPRESA CAMIRES HOZ	COORDINADOR INM	UEBLES BANCOMER
ombre:	1 La Rapidez de Mesa de Control 2 La Disponibi fue: 3 La Atención personal técnico 4 La Solución a	ER LLENADO POR EL USUARIO con la que se atendió su solicitud por la l de Reportes fue: llidad mostrada por el personal técnica l y Actitud de Servicio recibida por el lo fue: la su Problema fue: dera la Capacidad técnica del personal?	

	ormato de validación, t	rabajos	menores		
cr: 1061	Sucursal: JAVIER	Fecha: 28 - 06 - 7			
Monto	final (sin IVA):			No. Ticket / ODC	
Acciones realizadas					
Descripción breve: CAMBIO	DE CHAPA	EN	AREA	DE	ARCHIVO
Marcar con "x" donde corresponda					
Sistema Electrico	Elevadores y Escaleras				y Cancelería
Sistema Hidrosanitario	Mobiliario				Limpieza
Aire Acondicionado	Acabados y Albañilerias			Impern	neabilización
UPS / Baterías	Señalización Interna / Externa			Estac	ionamientos
Plantas de Emergencia	Pinturas			Р	isos / Muros
Validación del servicio					
Observaciones del usuario:					
41.C2/0480	180				
	ò		0		
2 2 In	D. C.	1		2	100
Deur DESP	350			uier R	Ollabora
Firma y Sello del U	suario			Proveedo	AMPEZ
Co. M.	W.C.		111110	Toveedo	
0 40	100,				
Firma Subdirector Re	egional		Firma D	irector DA	AR