




- 技术要求:
- 零件在装配前必须清理和清洗干净，不得有毛刺、飞边、氧化皮、锈蚀、切屑、油污、着色剂和灰尘等。
 - 装配前应对零、部件的主要配合尺寸，特别是过盈配合尺寸及相关精度进行复查。
 - 装配过程中零件不允许磕、碰、划伤和锈蚀。
 - 螺钉、螺栓和螺母紧固时，严禁打击或使用不合适的旋具和扳手。
 - 紧固后螺钉槽、螺母和螺钉、螺栓头部不得损坏。
 - 规定拧紧力矩要求的紧固件，必须采用力矩扳手，并按规定的拧紧力矩紧固。
 - 同一零件用多件螺钉（螺栓）紧固时，各螺钉（螺栓）需交叉、对称、逐步、均匀拧紧。
 - 圆锥销装配时应与孔应进行涂色检查，其接触率不应小于配合长度的60%，并应均匀分布。
 - 平键与轴上键槽两侧面应均匀接触，其配合面不得有间隙。
 - 轴承外圈与开式轴承座及轴承盖的半圆孔不准有卡住现象。
 - 轴承外圈装配后与定位端轴承盖端面应接触均匀。
 - 组装前严格检查并清除零件加工时残留的锐角、毛刺和异物。保证密封件装入时不被擦伤。

10		六角螺母 GB/T 6170-2000 M3	1				
9		旋转轴唇形密封圈4x12 X6	1				
8		电推杆	1				
7		内锥套	1				
6		电机组件	1				
5		后端盖	1				
4		PVC管 Φ32	1				
3		集线器	1				
2		604ZZ深沟球轴承	1				
1		机械爪	1				
序号	代 号	名 称	数 量	材 料	单件重	总计量	备 注
				机械爪			
标记	处数	分区	更改文件号		签名	年 月 日	
设计	(签名)	(年月日)	标准化		(签名)	(年月日)	
审核							
工艺				共 张	第 张		