	120 Pos 1	120 Pos 2	100 (4x)	60 (4x)	parallel Pos 1	perpendicular Pos 2	parallel top	gap	all together
Robot, ideal parts	71	71	34	34	38	21	100	100	**0.9**
Robot, delivered parts	37	36	0.8	0.6	1	0.0	0.0	1.0	**0**
Fixture, delivered parts	52	71	5	4	100	100	3	5	**0**
Centring fixture, trimmed ends	100	100	100	43	100	100	3	5	**0.1**
+ faced contact surfaces	100	100	100	43	100	100	100	100	**43**
+ finish machining after joining	100	100	100	100	100	100	100	100	**100**