

COMPROBANTE DE SERVICIO

Estado

Trabajo Realizado

HORA COMIENZO

Completar manualmente.

09:34

HORA FINALIZADO

Se completa automaticamente.

16:34

DESCRIPCION DE EQUIPO

MARCA:

MODELO

N° DE SERIE

DETALLES Y COSTOS DE TRABAJOS

Materiales y Mano de Obra

Detalle	Cantidad	Precio	SubTotal
SERVICIO TÉCNICO REFRIGERACIÓN	2	25000	50000.00

SubTotal 50000.00

Descuento % 0

Total 50000.00


FORMA DE PAGO

Indique la forma en la que realiza el pago el cliente

cobra Claudio

IMAGENES









Observaciones

se realiza visita técnica por reclamo de pérdida de agua equipos 9 y 12 se soluciona problema de pérdidas desmontando y limpiando la bandeja de desagüe con hidrolavado.

Equipo de accesorios (33) Hitachi 5500 on/off. Tiene problema de bandeja colectora, se detecta q la misma está partida. se recomienda desmonte para tratar de verificar si se puede arreglar o necesita cambio de equipo. No usar equipo.

Observaciones

CONFORMIDAD DEL CLIENTE

FIRMA DIGITAL



paredes alberto

CLIENTE



moya dylan

TECNICO

SURREY / PEISA

AGENTE OFICIAL

BV. Chacabuco 140 - C.P 5000 Cordoba

Tel: (0351) 428-0202

Whastapp: 351 620-4899

Email: serviciotecnico@gmail.com
