

COMPROBANTE DE SERVICIO

Estado

Trabajo Realizado

HORA COMIENZO

Completar manualmente.

16:40

HORA FINALIZADO

Se completa automaticamente.

16:40

ENTREGAS/ REMISION

Nro de Entrega

DETALLE DEL EQUIPO

Equipos

Ingresa los detalles de los Equipos

Marca	Modelo	Nº De Serie	Detalle del Equipo
		0	

DETALLES Y COSTOS DE TRABAJOS

Materiales y Mano de Obra

Detalle	Codigo	Cantidad	Precio	SubTotal	Causa Falla
VISITA TÉCNICA AIRE ACONDICIONADO	A/A 16	1	21000	21000.00	

SubTotal 21000.00

Descuento % 0

Total 21000.00

FORMA DE PAGO

Formas de pago

Seleccione alguna opcion

ADMINISTRACION

DIAGNOSTICO Y OBSERVACIONES

se atiende reclamo de equipo de aire acondicionado en Gazoo Racing (ploteado negro)
Se realizaron las medidas correspondientes y se encontró que el equipo esta funcionando en óptimas condiciones.
Se detectan una gran carga térmica procedente de los cristales exteriores (50 grados) se recomienda cambio de equipo por uno nuevo debido a que el existente ya cumplió con su larga vida útil.

OTRA INFORMACION Y COMENTARIOS


Se atiende reclamo de equipo de aire acondicionado del bar (SURREY nuevo) con falla EC, después de tomar las medidas correspondientes se detecta una falla de tensión. Se recomienda llamar a un electricista.

IMAGENES









CONFORMIDAD DEL CLIENTE

FIRMA DIGITAL

CLIENTE

jere Calderón

TECNICO

SURREY / PEISA

AGENTE OFICIAL

BV. Chacabuco 140 - C.P 5000 Cordoba

Tel: (0351) 428-0202

Whastapp: 351 620-4899

Email: serviciotecnico@gmail.com