

COMPROBANTE DE SERVICIO

Estado

Trabajo Realizado

HORA COMIENZO

Completar manualmente.

12:16

HORA FINALIZADO

Se completa automaticamente.

14:25

ENTREGAS/ REMISION

Nro de Entrega

DETALLE DEL EQUIPO

Equipos

Ingresa los detalles de los Equipos

Marca	Modelo	Nº De Serie	Detalle del Equipo
midea		0	

DETALLES Y COSTOS DE TRABAJOS

Materiales y Mano de Obra

Detalle	Codigo	Cantidad	Precio	SubTotal	Causa Falla
VISITA TÉCNICA AIRE ACONDICIONADO	A/A 16	1	50000	50000.00	

SubTotal 50000.00

Descuento % 0

Total 50000.00

FORMA DE PAGO

Formas de pago

Seleccione alguna opcion

ADMINISTRACION


DIAGNOSTICO Y OBSERVACIONES

Se atiende reclamo de aire del taller con falla.
Al llegar el equipo acusa falla e7
Se toman las medidas correspondientes y se encontró falla en las correas de ventilación.
Se regulan y lubrican poleas.
Una de las mismas se encuentra estirada.
Se lleva una polea como muestra para comprar las mismas y reemplazarlas.
El repuesto demora aproximadamente 15 días hábiles en llegar. Ya fue pedido.
El equipo queda funcionando correctamente.

OTRA INFORMACION Y COMENTARIOS


En vista del estado de los equipos y la suciedad existente en los mismos, se recomienda realizar un service al equipo roof top.
Una vez llegado el repuesto se procederá a cambiarlo.

IMAGENES









CONFORMIDAD DEL CLIENTE

FIRMA DIGITAL

CLIENTE

jere Calderón

TECNICO

SURREY / PEISA

AGENTE OFICIAL

BV. Chacabuco 140 - C.P 5000 Cordoba

Tel: (0351) 428-0202

Whastapp: 351 620-4899

Email: serviciotecnico@gmail.com