

COMPROBANTE DE SERVICIO

Estado

Trabajo Realizado

HORA COMIENZO

Completar manualmente.

10:17

HORA FINALIZADO

Se completa automaticamente.

10:17

ENTREGAS/ REMISION

Nro de Entrega

DETALLE DEL EQUIPO

Equipos

Ingrese los detalles de los Equipos

Marca	Modelo	Nº De Serie	Detalle del Equipo
surrey	9000 piso techo	0	repuestos

DETALLES Y COSTOS DE TRABAJOS

Materiales y Mano de Obra

Detalle	Codigo	Cantidad	Precio	SubTotal	Causa Falla
INSTALACIÓN PISO/TECHO	A/A 33	1	000	0.00	
KIT POR METRO PISO/TECHO 5/8 - 3/8	A/A 4	8	000	0.00	
PROV. E INST. CABLE CANAL A/A X MTS.	A/A 10	4	00	0.00	
JUEGO DE MENSULAS 62CM	A/A 14	1	000	0.00	

SubTotal 0.00

Descuento % 0

Total 0.00

FORMA DE PAGO

Formas de pago

Seleccione alguna opcion

ADMINISTRACION

DIAGNOSTICO Y OBSERVACIONES

se realiza instalación de aire acondicionado Surrey inverter 9000 frigorías en repuestos.
Se deja desagüe adentro por no colindar con el exterior de una manera directa.

OTRA INFORMACION Y COMENTARIOS

Falta puesta en marcha por que no tiene trifásica.

IMAGENES





CONFORMIDAD DEL CLIENTE

FIRMA DIGITAL

CLIENTE

jere Calderón

TECNICO

SURREY / PEISA

AGENTE OFICIAL

BV. Chacabuco 140 - C.P 5000 Cordoba

Tel: (0351) 428-0202

Whastapp: 351 620-4899

Email: serviciotecnico@gmail.com