

COMPROBANTE DE SERVICIO

Estado

Trabajo Realizado

HORA COMIENZO

Completar manualmente.

16:17

HORA FINALIZADO

Se completa automaticamente.

16:17

ENTREGAS/ REMISION

Nro de Entrega

DETALLE DEL EQUIPO

Equipos

Ingrese los detalles de los Equipos

Marca	Modelo	Nº De Serie	Detalle del Equipo
Hitachi	muy viejo	0	bandeja pinchada

DETALLES Y COSTOS DE TRABAJOS

Materiales y Mano de Obra

Detalle	Codigo	Cantidad	Precio	SubTotal	Causa Falla
DESMONTE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	A/A 15	1	00	0.00	Reemplazo de equipo
INSTALACION BASICA A.A 5500/8000 SPLIT FRIG.	A/A 30	1	000	0.00	Reemplazo de equipo
KIT POR METRO 5500	A/A 3	2.5	000	0.00	Reemplazo de equipo
CARGA DE GAS	A/A 17	0.5	100000	50000.00	

SubTotal 50000.00

Descuento % 10

Total 45000.00

FORMA DE PAGO

Formas de pago

Seleccione alguna opcion

ADMINISTRACION

DIAGNOSTICO Y OBSERVACIONES

Se asiste por reclamo de aire acondicionado midea 4500 de rrhh con mal funcionamiento.

Se completa carga de gas y se soluciona pérdida en el ovu.

Se recomienda cambio de aire acondicionado en comedor debido a que el mismo tiene rota la bandeja y pierde agua por toda la turbina.

OTRA INFORMACION Y COMENTARIOS

IMAGENES





CONFORMIDAD DEL CLIENTE

FIRMA DIGITAL

CLIENTE

TECNICO

SURREY / PEISA

AGENTE OFICIAL

BV. Chacabuco 140 - C.P 5000 Cordoba

Tel: (0351) 428-0202

Whastapp: 351 620-4899

Email: serviciotecnico@gmail.com