

COMPROBANTE DE SERVICIO

Estado

Trabajo Realizado

HORA COMIENZO

Completar manualmente.

16:00

HORA FINALIZADO

Se completa automaticamente.

18:20

ENTREGAS/ REMISION

Nro de Entrega

DETALLE DEL EQUIPO

Equipos

Ingresa los detalles de los Equipos

Marca

Modelo

Nº De Serie

Detalle del Equipo

DETALLES Y COSTOS DE TRABAJOS

Materiales y Mano de Obra

Detalle	Codigo	Cantidad	Precio	SubTotal	Causa Falla
CAMBIO DE CAPACITOR A/A	A/A 8	1	95000	95000.00	
MANO DE OBRA	VAR 3	1	55000	55000.00	

SubTotal 150000.00

Descuento % 10

Total 135000.00

FORMA DE PAGO

Formas de pago

Seleccione alguna opcion

ADMINISTRACION

DIAGNOSTICO Y OBSERVACIONES

Se realiza cambio de capacitor de equipo que se ubica en la sala del comedor.
El equipo queda funcionando como corresponde.

Se devuelve control a Berrondo.

Se le da el control nuevo del aire nuevo instalado.

Se coloca caja con llave en el termostato de la sala de taller.

Se da la llave a Darío.

El termostato no está funcionando debido a que le cayó agua y estaba haciendo mal contacto.

Se repara y se deja funcionando correctamente.

OTRA INFORMACION Y COMENTARIOS

IMAGENES







CONFORMIDAD DEL CLIENTE

FIRMA DIGITAL



CLIENTE

Fabián charras

TECNICO

SURREY / PEISA

AGENTE OFICIAL

BV. Chacabuco 140 - C.P 5000 Cordoba

Tel: (0351) 428-0202

Whastapp: 351 620-4899

Email: serviciotecnico@gmail.com
