

COMPROBANTE DE SERVICIO

Estado

Trabajo Realizado

HORA COMIENZO

Completar manualmente.

10:30

HORA FINALIZADO

Se completa automaticamente.

12:41

ENTREGAS/ REMISION

Nro de Entrega

DETALLE DEL EQUIPO

Equipos

Ingresa los detalles de los Equipos

Marca

Modelo

Nº De Serie

Detalle del Equipo

DETALLES Y COSTOS DE TRABAJOS

Materiales y Mano de Obra

Detalle	Codigo	Cantidad	Precio	SubTotal	Causa Falla
SERVICIO TÉCNICO REFRIGERACIÓN	A/A 12	3	40000	120000.00	
CARGA DE GAS	A/A 17	1	90000	90000.00	

SubTotal 210000.00

Descuento % 10

Total 189000.00

FORMA DE PAGO

Formas de pago

Seleccione alguna opcion

ADMINISTRACION

DIAGNOSTICO Y OBSERVACIONES

Aire de auditorio: se encuentra al aire de auditorio con falta de carga de gas, debido a que se congelaba la serpentina, se le hace la correcta carga de gas y se deja el equipo funcionando correctamente.

Aire de oficina de Dario José: se encuentra que el equipo funciona correctamente y tiene una correcta carga de gas, pero lo que no funciona es el toma corriente que va conectado el equipo, no se pudo cambiar porque no se encontró cual es la térmica que había que bajar y el personal de mantenimiento está de vacaciones, a demás los de guardia nos avisaron que había una baja de tensión en esa zona.

Se encuentra el control remoto de ese aire averiado, se debe cambiar control o prenderlo manualmente del equipo.

Nosotros probamos que el equipo funcione con un alargador.


marca del equipo HITACHI

OTRA INFORMACION Y COMENTARIOS

Aire de planeamiento: se encuentra que el equipo funciona correctamente y lo que no funciona es el control remoto, debido a que no tenía pilas. Se colocan pilas nuevas y se deja funcionado el equipo.

Oficina entre medio de la oficina de Dario José y planeamiento, ocurre lo mismo con el toma corriente, el toma no funciona y están usando el aire con una zapatilla. Cambiar toma corriente.

IMAGENES









CONFORMIDAD DEL CLIENTE

FIRMA DIGITAL



CLIENTE

David Tejeda

TECNICO

SURREY / PEISA

AGENTE OFICIAL

BV. Chacabuco 140 - C.P 5000 Cordoba

Tel: (0351) 428-0202

Whastapp: 351 620-4899

Email: serviciotecnico@gmail.com
